

焦作台达伺服器维修al004故障找庞工售后保障

产品名称	焦作台达伺服器维修al004故障找庞工售后保障
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

若系统仍需要紧急停止（EMGS）功能，但此信号默认为常闭输入型式(normally close，功能码0x0021)，此时请确认制定为该功能的DI 有信号输入(亦为常闭模式)，若不是如此，将此信号格式改为常开模式(normally open，功能码为0x0121)。

4) 当画面出现

反向运转禁止极限异常警告：

请检查数字输入DI1~DI6 中是否有设反向运转禁止极限（NL）而且该接点没有导通（ON）。

解决方法：

若不需反向运转禁止极限（NL）信号作为输入，则只要确认数字输入DI1~DI6 中，没有任一个数字输入为反向运转禁止极限（NL）（即是P2-10 ~ P2-15 没有一个设定为22）。

若系统仍需要反向运转禁止极限（NL）功能，但此信号默认为常闭输入型式(normally close，功能码0x0022)，此时请确认制定为该功能的DI 有信号输入(亦为常闭模式)，若不是如此，将此信号格式改为常开模式(normally open，功能码为0x0122)