

佛山维修施耐德伺服电机 Schneider伺服器修理 维修施耐德驱动器

产品名称	佛山维修施耐德伺服电机 Schneider伺服器修理 维修施耐德驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

佛山维修施耐德伺服电机 佛山施耐德伺服器修理 佛山维修施耐德驱动器 南海Schneider伺服器修理
Schneider伺服放大器维修 Schneider控制器维修 Schneider伺服电机三水维修 高明维修施耐德伺服
放大器 顺德维修施耐德主轴驱动器 施耐德伺服器维修 施耐德伺服驱动器维修

ALEb1--过电流，主回路电流值超越电机瞬间大电流值1.5 倍时动作，需DI ARST清除；

ALEb2--过电压，主回路电压值高于规格值时动作，需DI ARST清除；

ALEb3--低电压，主回路电压值低于规格电压时动作，电压回复自动清除；

ALEb4--保留，保留；

ALEb5--再生异常，控制动作异常时动作，需DI ARST 清除；

ALEb6--过负载，电机及驱动器过负载时动作，需DI ARST清除；

ALEb7 --过速度，电机控制速度超过正常速度过大时动作，需DI ARST清除；

ALEb8--异常脉冲控制命令，脉冲命令的输入频率超过硬件界面容许值时动作，需DI ARST清除；

ALEb9--位置控制误差过大，位置控制误差量大于设定容许值时动作，需DI ARST清除；

ALEb1--过电流，主回路电流值超越电机瞬间大电流值1.5倍时动作，需DI ARST清除；

ALE19--串行通讯异常，RS-232/485 通讯异常时动作，需DI ARST 清除；

ALE20--串行通讯超时，RS-232/485 通讯超时时动作，需DI ARST 清除；

ALE21--命令写入异常，控制命令下达异常时动作，需DI ARST 清除；

ALE22--主回路电源缺相，主回路电源缺仅单相输入，需DI ARST 清除；

ALE23--预先过负载警告，电机及驱动器根据参数P1-56

过负载输出准位设定的百分比，预先产生过负载警告动作，需DI ARST 清除；

ALE97--内部命令执行超时，内部命令执行发生问题，需DI ARST 清除；

ALE98--芯片通讯错误，硬件故障导致芯片通讯错误，需DI ARST 清除；

ALE99--芯片通讯错误，硬件故障导致芯片通讯错误，需DI ARST 清除；

ALEb4--电机匹配异常，驱动器型号与电机无法支持，重新上电；

佛山、南庄、南海、里水、九江、罗村、丹灶、大沥、狮山、西樵、官窑、顺德、大良、陈村、容桂、
伦教、勒流、均安、杏坛、龙江、北滘、乐从、高明、荷城、杨和、更合、明城、三水、芦苞、大塘、
乐平、白坭、广州、南沙、花都、从化、增城、四会、鹤山、肇庆、大旺、端州、惠州、清远、中山、
云浮、新兴、罗定、珠海、韶关、阳江、茂名、湛江、