

佛山三洋伺服电机 SANYO驱动器修理 三洋伺服器维修

产品名称	佛山三洋伺服电机 SANYO驱动器修理 三洋伺服器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

佛山三洋伺服电机 佛山SANYO驱动器修理 佛山三洋伺服器维修 SANYO伺服电机维修 SANYO伺服驱动器维修

21 过电流

22 电流检测值异常23 电流检测电路异常24 电流检测电路通讯异常25 转矩异常126 转矩异常241 过载142 过载243 再生制动过流45 超速51 驱动器过热52 浪涌电阻过温53 动态制动电阻过热54 内置制动电阻过热55 外置制动电阻过温56 驱动模块过温61 母线过电压62 母线欠电压63 主电源缺相71 控制电源电压过低72 正负12伏工作电压过低73 +5v电压过低81 脉冲编码器断线

83 编码器连接线2断线84 串行编码器通讯异常85 编码器初始化错误87 CS断线A0 串行编码器内部异常0A1 串行编码器内部异常1A2 串行编码器内部异常2A3 串行编码器内部异常3A4 串行编码器内部异常4A5 串行编码器内部异常5A6 串行编码器内部异常6A9 串行编码器内部异常9AA 串行编码器内部异常10AB 串行编码器内部异常11AC 串行编码器内部异常12AD 串行编码器内部异常13AE 串行编码器内部异常14AF 串行编码器内部异常15C1 超速C2 速度指令错误C3 电机动力线断线C5 抑振故障D1 位置偏差过大D2 位置控制指令脉冲过高

D3 位置指令脉冲频率过高DF 退出测试模式中E1 EEPROM出错E2 EEPROM校验出错E3 RAM存储器异常E4 flash存储器异常E5 系统参数设置错误E6 系统参数匹配故障E7 电机参数设置错误E8 CPU数据接口电路异常E9 系统代码报错EE 无法自动配置电机参数EF 自动匹配的电机参数出错F1 CPU任务处理出错F2 系统无法初始化

三洋 (SANYO)伺服驱动器常见故障维修：

A0.A1.A2.A3.A4.A5.A6.A9.AA.AB.AC.AE.AF.AL21.AL22.

AL23.AL24.AL25.AL26.AL41.AL42.AL43.AL45.AL46.AL51.

AL52.AL53.AL54.AL56.AL61.AL62.AL63.AL71.AL72.AL73.

AL81.AL83.AL84.AL85.AL87.E3.E4.E8.

主轴驱动器、主轴伺服器、主轴伺服驱动器、电机无力、电机不动、缺相、无输出、输出不平平衡、无显示、发热、发烫、卡死不转、刹车失灵、刹车盘磨损、磁铁转子维修、噪音过大、一通电就报警跳闸维修、位置不准、抱闸、原点错乱、电机偏位、运行抖动、无法启动、伺服放大器维修、伺服器维修厂家、伺服驱动器维修中心、伺服电机维修公司、伺服电机维修厂家、伺服电机维修、伺服驱动器厂家维修；

佛山、南庄、南海、里水、九江、罗村、丹灶、大沥、狮山、西樵、官窑、顺德、大良、陈村、容桂、伦教、勒流、均安、杏坛、龙江、北滘

、乐从、高明、荷城、杨和、更合、明城、三水、芦苞、大塘、乐平、白坭、广州、南沙、花都、从化、增城、四会、鹤山、肇庆、大旺、端

州、惠州、清远、中山、云浮、新兴、罗定、珠海、韶关、阳江、茂名、湛江、