

佛山维修山洋伺服电机 SANMOTION伺服器维修 山洋驱动器修理 检测

产品名称	佛山维修山洋伺服电机 SANMOTION伺服器维修 山洋驱动器修理检测
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

佛山维修山洋伺服电机 佛山SANMOTION伺服器维修 山洋驱动器佛山维修 SANMOTION伺服电机
维修 SANMOTION伺服驱动器维修 SANMOTION主轴驱动器维修

三洋伺服器报警1 OC 电源异常(过流) AL21 RL21 主电路电源异常(过电流)

三洋伺服器报警2 OL 过负荷 AL41 RL41 过载

三洋伺服器报警3 AOH 驱动器过热 AL51 RL51 驱动器温度异常

三洋伺服器报警5 OV 过电压 AL61 RL61 超电压 伺服驱动器控制板故障

三洋伺服器报警6 OS 过速 C1 过速 过速度

三洋伺服器报警7 PE 控制电源异常 AL71 RL71 控制电路电压异常

三洋伺服器报警8 DE 编码器异常 AL85 RL85 编码器初始故障

三洋伺服器报警9 MPE 主电源低 AL62 RL62 主回路电压过低 伺服驱动器内部不良

三洋伺服器报警A FP 主电源缺相 AL63 RL63 主电源缺相 R S T中，1相没有输入

三洋伺服器报警C SE 速度控制异常 C2 速度控制异常

三洋伺服器报警D OVF 偏差过大 D1 位置偏差过大

三洋伺服器报警E EXOH 外部电阻过热 AL55 RL55 外接再生阻抗过热

三洋伺服器报警F DSPE 伺服处理器错误

三洋伺服器报警H RGOH 内部再生电阻过热 AL54 RL54 内藏再生阻抗过热

三洋伺服器报警J RGOL 再生异常 AL43 RL43再生故障 超过再生电阻允许的功率

三洋伺服器报警P MEME存储器异常 E6 参数异常

三洋伺服器报警U AEE 式编码器的电池报警 A2 值编码器电池异常。

81 脉冲编码器断线

83 编码器连接线2断线84 串行编码器通讯异常

87 CS断线A0 串行编码器内部异常0A1 串行编码器内部异常1A2 串行编码器内部异常2A3
串行编码器内部异常3A4 串行编码器内部异常4A5 串行编码器内部异常5A6 串行编码器内
部异常6A9 串行编码器内部异常9AA 串行编码器内部异常10AB 串行编码器内部异常11AC
串行编码器内部异常12AD 串行编码器内部异常13AE 串行编码器内部异常14AF 串行编
码器内部异常15

佛山、南庄、南海、里水、九江、罗村、丹灶、大沥、狮山、西樵、官窑、顺德、大良、陈村、容桂、
伦教、勒流、均安、杏坛、龙江、北滘

、乐从、高明、荷城、杨和、更合、明城、三水、芦苞、大塘、乐平、白坭、广州、南沙、花都、从化
、增城、四会、鹤山、肇庆、大旺、端

州、惠州、清远、中山、云浮、新兴、罗定、珠海、韶关、阳江、茂名、湛江、