

# 上海电动高压空压机租赁

产品名称	上海电动高压空压机租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	10000.00/月
规格参数	品牌:英格索兰 型号:RHP1000E 产地:上海
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

## 产品详情

上海市电动式高压空压机租赁可出示的型号有24kg25立方米，14kg21立方米，12kg21立方米，70kg10立方米。350kg10立方米，150kg10立方米等。电动式高压空压机有电驱和柴油发动机驱动器二种方式。

英格索兰空气压缩机常见故障状况：发电机组工作压力低

出现此常见故障的缘故是具体用供气量超过发电机组输出供气量；螺杆式压缩机空气压缩机放气、旁通阀常见故障(载入时没法关掉)；传动装置异常，工作温度过高，空气滤芯阻塞；负荷继电器(1SV)常见故障；少压阀卡住；客户管道网有泄露；液位传感器，气压表，压力控制器等螺杆式压缩机空气压缩机常见故障会造成发电机组工作压力低；液位传感器或气压表键入塑料软管漏汽；

英格索兰空气压缩机常见故障状况：电风扇的电机负载散热风扇形变；电风扇的电机常见故障；电风扇的电机热继电器常见故障(脆化)；布线松脱；冷却塔阻塞；排风系统摩擦阻力大。

2、英格索兰空气压缩机常见故障状况：发电机组耗油量大或空气压缩含油率大

出现此常见故障的缘故是因为制冷使用量过多，恰当的部位应在发电机组载入时观查，这时油量应不高过一半；回输油管阻塞也会导致螺杆式压缩机空气压缩机常见故障；回输油管的安装不符合规定会导致螺杆式压缩机空气压缩机油耗过大；发电机组运作时排气管工作压力太低；油分离出来芯裂开会造螺杆式压缩机空气压缩机常见故障；分离出来筒节内部挡板毁坏；冷却液霉变或逾期应用。

3、英格索兰空气压缩机常见故障状况：发电机组电流量大

工作电压太低；布线松脱；发电机组工作压力超出额定值工作压力；油分离出来芯阻塞；交流接触器常

见故障；服务器常见故障；主电动机常见故障；

#### 4、英格索兰空气压缩机常见故障状况：发电机组排气管温度高(超出100 ° C)

上海市电动式高压空压机租赁，发电机组冷却液液位仪太低；水冷却器脏，怎样辨别冷却塔是不是脏呢，关键看其进油孔温度与冒油口温度中间的温度差，一切正常的温度差在20 - 三十度中间，如果是外界尘土阻塞排热气只要用空气压缩烘干静就可以，如吹不掉、热管散热器内部脏则必须用技术专业的清洁剂来清理，如热管散热器内部阻塞厉害则必须用；清水泵循环系统清理，清理时间视状况定；如果是水冷器的热管散热器阻塞，是的方法是拆卸前后左右轴承端盖用铁丝对空调铜管内部开展清理；滤油器芯阻塞也会造成螺杆式压缩机空气压缩机常见故障；熄火继电器未得电或电磁线圈毁坏或继电器脉冲阻尼器裂开或脆化；熄火继电器一般出现在老型号中；制冷电风扇的电机常见故障；排风系统管路不通畅或排风系统摩擦阻力(凝汽式)大；工作温度超出所要求的范畴(38 ° C 或 46 ° C)。

#### 5、英格索兰空气压缩机常见故障状况：发电机组排气管工作压力过高

旁通阀常见故障；液压油缸常见故障；负荷继电器(1SV)常见故障；工作压力设定太高；液位传感器常见故障(Intellisys操纵发电机组)；气压表常见故障(汽车继电器操纵发电机组)；压力控制器常见故障(汽车继电器操纵发电机组)。