

温州夹砖机 郑氏砖业性能佳 自动夹砖机

产品名称	温州夹砖机 郑氏砖业性能佳 自动夹砖机
公司名称	江山市郑氏砖业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江山市凤林镇卅二都村
联系电话	13906706489

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江山市郑氏砖业有限公司

江山市郑氏砖业有限公司主要生产销售【夹砖机】【半自动码垛夹砖机组】夹砖机

郑氏砖业与您分享夹砖机制动系统常见的故障及处理办法：

、两轮不能同时制动，分析故障原因有：

- 1、两制动器的间隙不等或者制动器的管路堵塞，温州夹砖机，这个调整两制动器的间隙或者疏通管路;
- 2、制动鼓内有油污或者制动蹄扭曲变形，处理办法就是清除油污或者修理、更换制动蹄;
- 3、制动管路中有空气，处理的办法就是排除制动管路的空气。

第二、手制动失灵，这个可能是由于手制动钢丝松弛，处理的办法就是调整手制动钢丝的紧度。夹砖机

第三、制动失灵，分析故障的原因有：

- 1、制动鼓和制动蹄间隙过大，处理的办法就是调制制动鼓和制动蹄的间隙;
- 2、制动总泵进出液阀失效，处理办法是检修进出液阀;

3、制动摩擦片磨损过度，处理办法是更好摩擦片;夹砖机

4、摩擦片接触面不够，处理办法是修理摩擦片。

江山市郑氏砖业有限公司主要生产销售【夹砖机】【半自动码垛夹砖机组】夹砖机

郑氏砖业与您分享

区域维护组这种设备维护组织方式的长处是：在完结应急修补时有高度机动性，然后可使设备修补停歇时刻，并且值勤钳工在无人召请时，能够完结各项预防作业和参加方案修补。

设备维护区域区分应考虑出产设备分布、设备情况、技能杂乱程度、出产需要和修补钳工的技能水平等要素。能够依据上述要素将车间设备区分红若干区域，也能够按设备类型区分区域维护组。流水出产线的设备应按线区分维护区域。夹砖机

区域维护组要编制定时查看和精度查看方案，并规则出每班对设备进行惯例查看时刻。为了使这些作业不影响出产，设备的方案查看要组织在工厂的非作业日进行，而每班的惯例查看要组织在出产工人的午休时刻进行。

江山市郑氏砖业有限公司主要生产销售【夹砖机】【半自动码垛夹砖机组】夹砖机

郑氏砖业与您分享

装砖机码垛容易倒塌问题解析

1.摆放的位置不平，其实这不是装砖机的问题，空心砖夹砖机，也不是操作人员的问题，自动夹砖机厂家，这是厂家自身的问题。我们建议厂家可以在摆放建筑用砖的位置做成水泥地面，这样就可以保证平整了。

2.前期摆放问题；如果是前期没有摆放好后期的时候也会出现倒塌的现象。

3.操作失误；在操作的时候一定要注意，操作的时候需要细心，不要急，更不要快，只有是等到完全平稳之后在进行行驶。

温州夹砖机-郑氏砖业性能佳-自动夹砖机由江山市郑氏砖业有限公司提供。江山市郑氏砖业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郑氏砖业——您可信赖的朋友，公司地址：江山市凤林镇卅二都村，联系人：郑水君。