

F025西门子6SE70报警无法复位

产品名称	F025西门子6SE70报警无法复位
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

F025西门子6SE70报警无法复位

西门子6SE70变频器维修,西门子6SE70伺服变频器维修,西门子6SE70伺服驱动器维修,运转速度不稳定维修,可控硅晶闸管烧维修,装置无显示维修,运转速度不连贯维修,高速不稳定维修,低速不稳定维修,启动合闸跳保险维修,运转不出力维修,报励磁故障维修,优化通不过维修,启动报代码故障维修,炸机维修,电源板坏维修,速度不可控维修,超速维修,带负载报故障维修,冷却风机坏维修

西门子驱动器6SE70报故障F025故障处理“ ”

- 1、运行启动就报F025,不能复位 故障表现在驱动脉冲丢失,电流Z自检报警,电路原件多为驱动陶瓷片单路性能不良,IGBT内部触发损坏,电阻变大。外围电机短路,接地故障均会造成故障报警。
- 2、开机就报警F025,按P键不能复位 这种情况多发于机器停几天后,生产开机时上电就报,由于环境恶劣,缺乏保养,环境湿气大,易潮,电路板积灰过多,造成元器件引脚短路,想当余并联电阻,造成检测电路误报,通常处理方法,把机器拆下来,清除灰尘,除湿。基本上80%故障就消除了。电路板供电正负15电压如果不正常造成驱动某路不工作也会上电就报。
- 3、CUVC电路检测芯片损坏也会报警F026,可用替代法排除。

修,西门子6SL3120伺服驱动器维修,西门子6SL3130电源维修,西门子6SL3121伺服模块维修,西门子802D数控系统驱动器维修,西门子802DSL控制器模块维修,接地故障维修,RDY灯闪烁维修,F30021故障维修,F23004故障维修,F07800故障维修,过流维修,欠压维修,F30897故障维修,F30005故障维修,F07930代码维修,F07801故障维修,25201故障维修,F30027故障维修,模块短路维修,跳闸维修,灯不亮维修,输出电压低维修,风扇报警维修,温度故障维修,电路板坏维修等等。西门子电机模块维修,西门子电机变频器维修,西门子S120维修,西门子G120控制器维修,西门子机床变频器维修,西门子机床模块维修,技术专业,免费检测,收费,当天修复,保证测试上机后,发货