

钢制二柱型散热器GZ2-1.2/9 钢三柱暖气片 203散热器

产品名称	钢制二柱型散热器GZ2-1.2/9 钢三柱暖气片 203散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	8.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ2-1.2/9 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片漏水

暖气片漏水就是上面这些原因造成的，大家也可以使用以上的方法进行处理，除了上面这些解决方法，大家还可以先检查一下漏水部位，如果是活接的地方漏水就可以替换一个新的活接，这样漏水就会停止。如果是接缝的地方漏水，就可以替换对丝，这样也可以解决漏水问题，接口处出现漏水就需要更换暖气管道或者其他一些配件，这样才能达到解决目的，如果是暖气片出现了砂眼而漏水，那么暖气片就需要更换，否则容易出现爆裂问题，是非常危险的。