

西威变频器XVY-EV

产品名称	西威变频器XVY-EV
公司名称	广州展控机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区东区开创大道728号保利中创孵化器502
联系电话	0200-28980458 13660639534

产品详情

打造全中国的触摸屏维修中心，可上门解决故障，本公司提供专业维修触摸屏,品牌包括普洛菲斯、三菱、西门子、富士、台达、海泰克、PATLITE等品牌.可解决的问题包括不可正常开机、花屏、白屏、黑屏、不能触摸、触摸反应慢、解密、编程等等。特别是对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件(公司拥有上千台的老型号二手整机，可拆配件也可整机出售，查询专业维修普洛菲斯触摸屏，可解决的问题包括普洛菲斯触摸屏不可正常开机\花屏\白屏\黑屏\不能触摸\触摸反应慢\解密\编程等等\特别是对富士触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件。富士触摸屏维修：UG530H-US4，UG530H-VS1，UG530H-UH4，UG530H-VH1、UG530H-VS4、UG520H-VC1，UG430H-SS1、UG430H-SS4、UG430H-TH1、UG430H-TH4、UG430H-TS1，UG430H-TS4、UG430H-VH1、UG430H-VH4、UG430H-VS1、UG430H-VS4，UG420H-TC1、UG420H-SC1，UG330H-SS1，UG330H-VS4，UG330H-SS4、UG330H-VH4，UG320H-SS1，UG221H-LR4，UG221H-SC4，UG221H-L、UG221H-LE4、UG221H-LR4、UG221H-SR4、UG400H-LOC1C,UG220H-LC4，UG221H-LE4，UG430H-SS1，UG420H-SC1，TS1100，UG220H-LC4，UG220H-LE4

白光触摸屏：S806M10D，S806M20DV，606EM10，S806CD，V806IMD，V806MD，V815X，V812IS，V812S，V810IC，V810C，V808ICD，V808CD，V606EM20，V606EC20，V810IT，V810T，V808ISD，V808SD，V806ICD，V806CD，V706TD，S808CD，V810IS，V810S，V806ITD，V806TD，V706CD，V708IS，V708S，V706MD，V708CD，V710IS，V710S，V808ICH，V808CH，V710IT

, V710T , V710C , V712IS , V712S , V715X , V606IC10 , V606EM10 , HAKKO (白光) 触摸屏V6系列 : V606eM、V606eC、V606iM、V606iC、V606iT、V608CH、V609E30M,V系列 : V706T、V706C、V706M、V708SD、V708iSD、V708CD、V710T、V710iT、V710S、V710iS、V710CD、V712S、V712iS、GD-80T01M J-G , V4SB110-G,V606EM20 , V606M10 , V708CD,V808CD-004 , V610C10.V608C10 , V808iSD , V808CD-004

打造全中国专业的触摸屏维修中心，可上门解决故障，本公司提供专业维修触摸屏,品牌包括 OKUMA 大隈，普洛菲斯、三菱、西门子、富士、台达、海泰克、PATLITE等品牌.可解决的问题包括不可正常开机、花屏、白屏、黑屏、不能触摸、触摸反应慢、解密、编程等等。特别是对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件，公司拥有上千台的老型号二手整机，可拆配件也可整机出售，查询专业维修普洛菲斯触摸屏，可解决的问题包括普洛菲斯触摸屏不可正常开机\花屏\白屏\黑屏\不能触摸\触摸反应慢\解密\编程等等\特别是对普洛菲斯触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件。

夏普触摸屏：ZM-61E、ZM-30E、ZM-70T、ZM-80E，ZM-373TL，ZM-95T，ZM-573TL

ZM-373GS,ZM-371TL,ZM-43D,ZM-43L,ZM-80NU,ZM-371TA,ZM-371TL，ZM-372S,ZM-640，ZM-660，ZM-670，ZM-680

LG/LS触摸屏 XP30-BTE/DC，PMU-200BN (V1.8)，PMU330BTE (V2.3)，PMU-730TTS (V2.3)

小松触摸屏 (KOMATSU) KDP3640ECA-1GF、KDP5648CA-33J、KDP3640ECA-12G,KDP5648CA-30G

贝加莱触摸屏4D1165.00-490

PATLITE(派特莱)触摸屏GSL-05T-W、GSL-605-W、GSL-05TL-K、GSC-602BS、GSC-1000ARM-K、GSC-602BSN、GSC-602HS、GSC-602HS-W、GSC-602B、GSC-06TND、GSC-605H，GS-610SC-W，GS-610SB-W，GSC-605-WS，GPL-05TM-W，GH-505-50K，PATLITE (派特莱)触摸屏GSL-05T-W、GSL-605-W、GSL-05TL-K、GSL-05TL0-K、GM-600TCNS

GSC-602B、GSC-06TND、GSC-605H、GSC-602AD、GSE-09TLO-K、GSC-602HS、GM-600TCNS、PCS-01W、GSL-01S

邦普触摸屏DM23A-GY-F04C , DM23A , DM23C , DM23E

宏绩触摸屏 : F7-060MN , F7-070MN , ,F7-080MN,F7-100TH

斯美特触摸屏 : GD17-BST1A-C0,GD17-BST1A-C1,GD17-BST1A-B0 , GD17N-BST2E-C0

RKC触摸屏 : OPC-HC1*M-6N/J、 OPM-HL4*4/J、 OPC-SC1*N-64-NN/E、 OPM-CL4*4OPM-CL4*1、 OPM-CL1*N/E、 OPM-CL2*4/J

其他触摸屏 : P11-314DR , PLK-E-PAL , SPD-813L-Y , DM23A , DM23C , DM23E , ZM-371TA,ZM-371TL, ZM-372TA,ZM-373TA,ZM-373TL,DM23A-GY-F04C , EA7E-TW7CL-CAIP , F150-M05L , US4320-2、 P31-3 C2-A1-2A3、 TC-00591-204、 OPC-HC1*M-6N/J、 OPU-300 , IT2400-TC41-GP , GP450 , FC28EX,P11-014D R,PY0A100E0XXYPH3 , E700 , E1071

LC070SL , LC070SR , MD-VP1 , Reiken,YD-T104-1,TP-RC7M-1,CDP-01,PSI6500 , MD-VP1

MT506LV3CN、 V4SB110J-G、 hm-50g、 GD-65E11(GD-64)、 GSE-09TLO-K、 GD17-BST1A-C0

TP760-T , PWS5610T-S , MT200D , YD-T104-1 , UI7622-4-TY , REOTRON567LH-DP24 , REOMEW700 , TEMI880 , TEMI850 , SPD-813L-P , CP-450T-ETH , ETT-VGA-0045 , G306C,G308C,G310C,ECT-16-0045,2 8EX,UNIOP,Etop11-0050,ETOP05-0045 , EL105C , ETOP05 , H-T61T-S,TPC7062KS,TPC7062KD,TPC7062KX ,CH530 , X13650827-07,MD-VP1 , STG865-ET , PS3650A-TY4-S,ST104-A-C-Y- M-002 , PS10-2T2-DD3-AD3 , YD-T200S-T1DM,PS10-2T2-DD1-AD3 ,

A1090A, TOP6TA, CDP-01, UFP6610TA-VMS, TEMI550N-10, FJ-3000, PCD7.D45SMCF, PCD7.D457STCF, PCD7. D457VTCF, E1070, E1071 , G306, G310C, PCD7.D457SMCF , EST0240Z05WBX00 , KR2120-N0A

REO MEW700 , ML-GP1 , Reiken,REOTRON543LH,REOTRON567LH-DP24,T1869N22T0F31模块 , T08003833 , T08003838 , KT4030-11 , TP-RC7M-1 , CDP-01 , CDP-01-M , PSI6500 , UNIOP , ETOP11-0500 , ETO P06-0050 , QPJ1D100L2P,QPJ2D100L2P , vcp11.2dwn-003-nn-nn-pw , 力士乐 , GRECON 5816837.EPC730 , EPC730X,EPC730X-T1,Z1090A,CP450T-ETH , EPT015276 , ET-940BH , PFXGP4311KTAD , T6800

基恩士KEYENCE触摸屏

VT2-7SB、 MT-260、 MK-P1、 VT-7SR、 DV-90PE、 VT-5MW、 VT-5SB、 GV-551、 VT-7SB、 MT-250、 MT-450、 VT-7SB、 MD-VP1 , CA-MP80、 CV-751P、 VT2-5MB、 VT2-5SB、 VT3-Q5S、 VT-5SB , VT-10TB , VT3-S12 , VT3-S10 , VT3-S15、 VT3-Q5S、 GV-550、 MK-P2、 RJ-800、 VT3-VT、 VT-10TW、 VT-10TB , VT2-7SB、 VT2-8SB、 VT2-5MB、 VT2-5SB、 MT-450 , VT3-Q5S,VT2-5MW,VT2-10FB、 VT2-10TB、 VT2-10SB、 VT2-12FB、 VT2-V10、 VT2-V7、 VT2-V7R、 VT3-X15、 VT2-8TB , VT3-V7R , VT2-7SR、 VT2-5SB、 MT-450、 MT-250 , VT2-7SB、 VT2-8SB、 VT2-5MB、 VT2-5SB、 VT2-5MW、 VT2-10FB、 VT2-10TB、 VT2-10SB、 VT2-12FB、 VT2-V10、 VT2-V7、 VT2-V7R、 VT2-7SR、 VT2-5SB、 MT-450、 MT-250 , VT-7SB、 VT-8SB、 VT-5MB、 VT-5SB、 VT-5MW、 VT-10FB、 VT-10TB、 VT-10SB、 VT-12FB、 VT-V10、 VT-V7、 VT-V7R、 VT-7SR、 MT-100 , MT-150 , MK-P1 , VT-10TB,VT-10SB,VT2-10SB,VT-7SB,VT-7SW,VT-5SB、 VT3-8TV、 VT3-S12 , CV-M30 , VT3-W4T基恩士

和泉 (IDEC) 触摸屏维修

HG1F-SB22YF-S , HG1B-SB22JF、 HG1B-SB22WF、 HG2A-SS22BF、 HG2A-SS22CF、 HG2F-SB22VF、 HG2F-SB52VF、 HG2F-SS22VF、 HG2F-SS52VF、 HG3F-FT22TF-B、 HG3F-FT22TF-W、 HG3F-FT22VF-B、 HG3Z-JT22SF-MK1155 , HG3F-FT22VF-WHG4F-JT22TF-B、 HG4F-JT22TF-W、 HG4F-JT22VF-B、 HG4F-JT22VF-W