

tmr双蛟龙搅拌机 均匀快速拌料机图片

产品名称	tmr双蛟龙搅拌机 均匀快速拌料机图片
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-TMR 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

饲料制备机是养殖行业使用较多的一种设备，在对饲料进行混合过程中，可以快速、方便地进行工作，避免了饲料营养不均衡的情况。在饲料搅拌机的工作过程中，总是会遇到各种各样的问题，当出现问题时应该如何解决呢？

一、饲料搅拌机不上料：

(1) 长久不用的设备不上料，是因为排风袋积尘造成的排风不畅，清洗排风袋或者更换新的排风袋即可正常使用。

(2) 进料大斗生锈造成进料不畅，使用磨砂纸对大斗内部打磨除锈，直到没有铁锈为止。

二、搅拌不均匀：搅拌不均匀是由于搅拌桶内部铁锈造成，取500kg左右玉米粒，无需粉碎，从辅料进料斗倒入开始搅拌，搅拌大约1-2小时，直至搅拌桶内明亮无铁锈即可正常使用。

三、开机跳闸：饲料搅拌机电机受潮或者电源线松动缺项导致，检查电源线是否松动，将电机卸掉放置在干燥通风处1-2天，即可正常使用。

四、搅拌机内部异响：将饲料制备机电机上的三角带去掉，用手转动搅拌机下端的皮带轮，同时打开放料门，观察蛟龙是否擦外管，如果蛟龙问题，请联系厂家；如果蛟龙不摩擦外管，检查是否轴承损坏，更换新轴承即可。

