

永年热镀锌钻孔螺栓厂 元隆紧固件 承德热镀锌钻孔螺栓

产品名称	永年热镀锌钻孔螺栓厂 元隆紧固件 承德热镀锌钻孔螺栓
公司名称	邯郸市元隆紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年县龙泉工业区
联系电话	15832076908

产品详情

供应钻孔螺栓-永年县元隆紧固件制造有限公司，河北永年钻孔螺栓厂家，长期提供河北永年钻孔螺栓价格和加工订做。为客户提供自攻螺丝钻孔、电力钻孔螺栓、非标钻孔螺栓、螺栓攻丝打孔、带孔螺栓、内六角圆头打孔螺丝等产品信息，欢迎咨询！

紧定螺钉联接的主要错误

1) 轮毂上没螺纹孔 2) 紧定螺钉不应拧入轴太深。螺栓大径的光孔，下被联接件孔应为螺纹孔 2) 表面没被加工，则缺少沉头座孔补充其材料消耗螺栓(螺母)查表：12mm、L35mm螺栓是：4485 k g / 1000个高强螺栓其栓杆带有配套螺母和垫圈合称连接副。螺栓形式除常见大六角头型，还有扭剪型，按其公称直径分通常有M16、M20、M22、M24、M27、M30六种。

供应钻孔螺栓-永年县元隆紧固件制造有限公司，河北永年钻孔螺栓厂家，长期提供河北永年钻孔螺栓价格和加工订做，钻孔螺栓批发有优惠。为客户提供自攻螺丝钻孔、电力钻孔螺栓、非标钻孔螺栓、螺栓攻丝打孔、带孔螺栓、内六角圆头打孔螺丝等产品信息，欢迎咨询！

螺钉联接的主要错误

- 1) 上被联接件孔应为大于螺栓大径的光孔，下被联接件孔应为螺纹孔
- 2) 表面没被加工，则缺少沉头座孔 3) 缺弹簧垫圈

供应钻孔螺栓-永年县元隆紧固件制造有限公司，河北永年钻孔螺栓厂家，长期提供河北永年钻孔螺栓价格和加工订做，钻孔螺栓批发有优惠，我们是河北永年专业生产钻孔螺栓的厂家。为客户提供自攻螺丝钻孔、电力钻孔螺栓、非标钻孔螺栓、螺栓攻丝打孔、带孔螺栓、内六角圆头打孔螺丝等产品信息，欢

迎咨询！

一般，螺栓的头部都有该螺栓的材质标记，此标记小数点前后的数字分别表示该螺栓的抗拉强度和屈服极限的大小。