

处理推力瓦块温度过高

产品名称	处理推力瓦块温度过高
公司名称	淄博伊顿动力有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	张店区人民东路1号
联系电话	0533-2112027 18653350976

产品详情

近期，我们遇到了很多余热发电汽轮机或热电联产汽轮机都出现了汽轮机推力瓦块温度过高的问题，推力轴承瓦块温度是推力轴承运行状态的一个重要参数，一旦造成推力瓦块温度过高，乌金磨损烧坏，转子便会发生不允许的轴向位移，使汽轮机通流部分发生碰撞，磨损事故，所以必须立即处理。