

# 光明发电机出租|光明租赁600千瓦（KW）发电机出租

产品名称	光明发电机出租 光明租赁600千瓦（KW）发电机出租
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

## 产品详情

光明发电机出租|光明租赁600千瓦（KW）发电机出租吉赛特（GENSET）公司主要发电机品牌齐全,机型齐全,为顾客提供专业的电力配套服务,让客户真正享用由高科技及专业技术带来的源源不断的电力供应. 欢迎来电咨询!

发电机公司成立于2018年，一直专注于发电机设备租赁行业。不论客户公司的规模大小，公司都将满足他们的发电和配电的需要,我们专业的发电机人员始终准备着帮助我们客户各自的要求制定量身定做的发电和供电方案。发电机出租公司的设立，为发电机出租、三水发电机出租、顺德发电机出租、南海发电机租赁以及禅城发电机出租提供方便快捷的服务。服务就在您身边 租赁品牌:原装美国康明斯、沃尔沃、道依茨、富豪、日本三菱等进口发电机组出租，耗油低，运行安全稳定可靠。

品牌类型:静音型、移动型发电机组，电压范围（220V~400V），功率范围:100KW-1600KW。

租赁类型:短期、长期租赁或先租后买。

我们深谙租赁设备资源将是我们业务的基石，我们租赁和销售的设备质量决定了我们的未来。我们始终从业内知名厂商采购全新设备用于租赁业务，所有租出设备返还时，我们的专业技术人员均会对其进行彻底的清洁、检验和维修，确保交付下一客户的设备运转正常。一旦设备已达到预期的使用寿命，我们将以相比采购全新设备更为超值的价格售予我们的客户。

光明发电机出租|光明租赁600千瓦（KW）发电机出租信息搜索：发电机出租 提供发电机出租

发电机功率范围：从200KW普通发电机到12000KW低转速发电机均可提供。发电机转速：可提供

500转—1800转发电机组。发电机电压：可提供 380V—11000V 自动调压发电机组。进口发电机出租:

具备程式敞开式、静音型、移动型发电机组，租赁功率范围在：（150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1500KW 1800KW 2000KW 3000KW 5000KW）。发电机出租服务项目 1.

根据客户做出针对性的用电设计预算、减少客户的损耗。 2. 提供专人的24小时现场服务 3. 送货上门 4.

根据客户不同的需求，可提供不同的产品服务，如：发电机并联电柜、静音箱、输出电缆线、蓄油缸 5.

负责发电机组日常维修、保养所需的零配件。 6. 货源充足，规格齐全，100KW-1800KW。 7.

可提供全新发电机组出租。 8.

发电机组出租期间，机组出现故障，无法使用的情况下，可24小时内处理更换。吉赛特机电有限公司是zui具规模的广州发电机出租企业，专业从事发电机出租10余年，拥有80多台进口柴油发电机（省油，稳定）。本公司发电机主要是美国原装进口柴油发电机，性能稳定，省油，高效。另外我司提供：柴油发电机组出租、柴油发电机配件、静音发电机出租等，具有低噪音，有良好的隔音效果，特别适合市区工地、写字楼、高要求厂区租用。

本公司主要业务：发电机租赁、发电机出租、二手发电机回收、二手发电机出售

本公司业务主要面向城市：立足广东，面向全国各大才城市。租赁范围：面向公路、铁路、建筑、水利、地铁、厂矿、机场、野外作业、商场备用、医院应急、影视媒体、单位供暖、制造业等企事业单位提供租赁业务。租赁品牌：原装美国康明斯、沃尔沃、道依茨、富豪、日本三菱等进口发电机组出租，耗油低，运行安全稳定可靠。

品牌类型：静音型、发电车，电压范围（220V~400V），功率范围：100KW-1800KW。

租赁类型：短期或长期租赁，发电车租赁期限一般为天租。租赁服务：24\*7全天候应急服务。所有的发电车降噪音标准均符合ISO3744之规定，适应城市环保要求的静音型罩壳，良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。我们租赁大部分设备都配备专业维护人员，全天候跟踪服务，全面保障工程进度的正常运行。我们走近客户，诚心服务，以客户的需求量身服务，您的满意就是对我们zui大的回报。 <http://www.yjfdjcz.com/>

柴油发电机组的“三漏”故障指：柴油发电机组漏水、漏机油、漏柴油。“漏水”主要表现在淡水泵、水散热器、水管漏水；“漏机油”主要表现在油底壳垫片漏油；“漏柴油”主要表现在输油泵和柴油滤清器各接口部位漏柴油，以下是各部件漏水、漏机油、漏柴油的解决方法：

1、柴油发电机组漏水的处理方法 1) 淡水泵漏水的解决方法

(1) 若淡水泵监视孔也出现漏水，应从机体上拆下淡水泵并进行分解，然后更换水封。(2) 淡水泵上安装的放水阀由于弹簧损坏而漏水时，可以更换新弹簧或新放水阀。维护人员要在放水阀的弹簧上涂上润滑脂，以防止弹簧生锈。2) 水散热器漏水的解决方法 (1) 散热器上、下水室的修理方法检测出散热器漏水的部位后，要将漏水的部位清洗干净，再用金属刷或刮刀彻底清除金属漆和铁锈，然后用焊锡修补。若上、下水室的固定螺钉部位出现较大面积的漏水现象，可以拆下上、下水室，然后重新制作两个大小适当的水室。装配上、下水室前要在密封垫的上、下面涂上黏结剂或密封胶，再有螺钉进行固定。

(2) 散热器水管的修理方法在检测过程中发现散热器的外层水管破损面积较小时，可使用锡焊进行修复。若破损部位较大，可用尖嘴钳把破损管的两边管头夹死，使之不漏水。但堵塞水管的数量不宜过多，否则会影响散热器的散热效果。若散热器的内部水管出现破损现象，则尖将上、下水室拆下后，更换或焊补散热器的内部水管。3) 水管漏水的解决方法水管由于老化而出现漏水时，一肌应更换新管。若水管难以买到，可用防水胶布进行缠绕。若由于卡子锈蚀而出现漏水时，可更换卡子或用铁丝进行缠绕。

二柴油发电机组油底壳垫片漏油的解决方法从油底壳垫片处漏机油时，应更换垫片。更换油底壳垫片的方法如下：(1) 用套筒扳手或梅花扳手按对角全部拆下油底壳固定螺钉。

(2) 拆下后要擦净油底壳和曲轴箱与垫片接触的部分，然后涂上密封胶，把垫片安整齐后进行装配。

(3) 在装配过程中要按对角拧上螺钉，不要一个螺钉审批权紧后再拧紧第二个。待所有螺钉拧上后，再逐步将所有螺钉按技术要求拧紧。2、柴油发电机组输油泵和柴油滤清器各接口部位漏柴油的解决方法接口部位漏柴油的故障一般都是由于垫片损坏或回油螺钉松动所造成的，解决方法如下：

(1) 若是由于回油螺钉松动所致，只要维修人员用梅花扳手按规定扭矩将其拧紧即可。

(2) 若是由于垫片损坏而导致漏油时，一般应更换新垫片。