

供应荆门中雪日产30吨直冷式块冰机工业制冰

产品名称	供应荆门中雪日产30吨直冷式块冰机工业制冰
公司名称	湖北中雪制冷设备科技有限公司
价格	600000.00/台
规格参数	
公司地址	荆门市掇刀区迎宾大道88号湖北中雪制冷设备科技有限公司
联系电话	13986980784 15972659132

产品详情

直冷式制冰机

冻冰速度变慢的六点原因一、蒸发器表面结水垢，油污或者积尘过多，传热效果下降这种情况主要是设备长时间不用，水质不洁，设备使用环境差造成导致蒸发器传热效果不佳外，蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚，其传热效率也会明显下降。二、直冷

式制冰机

由于保温效果或密封性能差，导致冷量损耗大隔热性能差是由于管道、蒸发器板片保温层厚度不够，隔热和保温效果不良，它主要是生产厂家设计时保温层厚度选择不当或生产工艺所导致的。另外，设备使用过程中，保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形，甚至糜烂，其隔热保温能力下降，直冷式制冰机

冻冰效果差另一重要原因是设备保温密封性能差，有较多的热空气从漏气处侵入设备。一般会在设备保温四周出现了结露现象，则说明该处密封不严密。

三、直冷式制冰机蒸发器中存在较多的空气或冷冻油，传热效果下降一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油，其换热系数将会减小，同样，若传热管中存在较多的空气，蒸发器的换热面积减小，其传热效率也会明显下降，冻冰效果就会随之减缓。因此，在日常运行维护中，应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污，以提高蒸发器传热效率。