

中牟县伺服电机维修优质服务00

产品名称	中牟县伺服电机维修优质服务00
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

PUU 数值是一个带正负符号的32 位的绝对位置数据，当电机往正方向旋转，绝对位置会增加；电机往负方向旋转，绝对位置会减少。电机的正旋转方向可由P1-01.Z 定义，并非由正逆时针方向做判断，总而言之，使编码器回授的数值增加的转向为正旋转方向。

如果电机往固定方向持续旋转，当圈数超出 -32768~ +32767 的范围时，驱动器会跳出AL062 的警告。当电机PUU 数值超出 -2147483648 到2147438647 的限制时，驱动器会跳出位置计数器溢位警告 AL289，当绝对型编码器溢位发生时(AL062 或AL289)，必需重新进行坐标初始化来清除警告，但参数P2-70 可设定当溢位发生时，是否产生警告AL062 及 AL289。当正向旋转超过正向PUU 的最大数值时，其数值变化为由2147483647 回到 -2147483648， -2147483647...，当负向旋转超过负向PUU 的最大数值时，其变化为由 -2147483648 回到2147483647， 2147483646...