

商洛伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心质优价廉

产品名称	商洛伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心质优价廉
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	330.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

脉波数值

当电机顺时针旋转时，圈数定义为负；当逆时针旋转时，圈数定义为正，最大可计数的圈数范围为-32768~ +32767，当圈数溢位发生，即圈数超出此范围时，会产生AL062的警示。此时必须重新进行坐标初始化，才可以清除AL062。若P2-70已设定溢位时不产生任何警示，则系统将忽略圈数溢位的问题且不产生任何的警示。如果系统是逆时针方向转动，且数值到达32767时，当下一圈的位置到达，数值将会变为-32768，如果圈数持续增加，则数值增加方向为-32768，-32767，-32766...，若系统为顺时针方向，达到最大值-32768后，接下来将变为32767，32766...，依此类推。

除此之外，电机一圈内的位置为1280000脉波(0~1279999)，请注意此脉波数的定义方向。圈数与脉波数值可以透过通讯或DI/DO来读取。