

郑州木工机械维修白沙伺服电机维修质量可靠

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 郑州木工机械维修白沙伺服电机维修质量可靠 |
| 公司名称 | 郑州明川自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼 |
| 联系电话 | 037155501720 13333864455 |

产品详情

反向运转禁止极限异常警告：

请检查数字输入DI1~DI9中是否有设反向运转禁止极限（NL）而且该接点没有导通（ON）。

解决方法：

若不需反向运转禁止极限（NL）信号作为输入，则只要确认数字输入DI1~DI9中，没有任一个数字输入为反向运转禁止极限（NL）（即是P2-10~P2-17和P2-36没有一个设定为22）。

若需要反向运转禁止极限（NL）信号作为输入，则只要确认数字输入DI1~DI9，何者为反向运转禁止极限（NL）且其接点必须导通（ON）。