

挖改液压钻机精心打造

产品名称	挖改液压钻机精心打造
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

凿岩钻机是新式的挖改钻机设备，效率很高，由液压总成，钻臂总成，空压机总成(挖机一体)，动力机头，钎杆钎头(耗材)几大部件构成，在工作原理上看起来类似切削钻机，但是在动力机头在液压要求和液压动力上有本质区别，所需的钻头和钎头也是不同的工作原理。钻孔孔径42-90mm(孔径大小决定机头的选择)，适用于高硬度石层，对一般的花岗石，石英石都能达到很好的效果，在一般的硬石上，打孔效率可达2-4米/分钟，钻臂轨道长度为3米或6米，打孔深度为6米。液压总成提供液压马达的扭矩，空压总成完成排渣工作。对液压动力的要求较高，推荐改装挖机低吨位10吨。控制阀的检查也是不可缺少的环节，节流阀、单向阀、平衡阀、溢流阀、行走换向阀等等，任何阀门出现故障，都有可能造成挖机改钻机行走出现故障。控制阀故障表现有行走操纵阀阀芯卡滞、行程较短都会造成右行走无力。当行走马达严重泄露时，也会造成行走无力。具体的排除检查方式是：可以利用挖斗撑起右侧履带，在发动机怠速状态下，对右行走操纵杆进行操作。驱动轮没有转动时，能够听到右行走马达有“嘶、嘶”的声响，然后手触摸进回油管，感觉管内有油流动。当操纵杆继续动作时，履带开始缓慢转动，发动机加速的时候，“嘶、嘶”的声响增强。对于我们公司的挖机改钻机，设备在使用过程中，由于设备的物质运动和化学作用，必然会产生技术状况的不断变化和难以避免的不正常现象，以及人为因素造成的耗损，例如松动、干摩擦、腐蚀等。这是设备的隐患，如果不及时处理，会造成设备的过早磨损，甚至形成严重。做好设备的维护保养工作，及时处理随时发生的各种问题，改善设备的运行条件，就能防患于未然，避免不应有的损失。