

# 惠城危房鉴定好口碑的

产品名称	惠城危房鉴定好口碑的
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	1.30/平方
规格参数	品牌:建业检测鉴定
公司地址	深圳市宝安区航程街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼
联系电话	13410086098 13410086098

## 产品详情

我公司设有行政部、技术部、财务部、业务室、工程检测室、地基基础检测室、钢结构检测室、主测室、危房鉴定室、加固施工室、建筑抗震室等检测鉴定科室。拥有先进的检测仪器设备，所有检测人员均持证上岗。公司始终秉持“方法科学、行为公正、结果准确、服务”的质量方针，以诚信求是的态度为广大客户提供率的服务，公司不断完善自身机制，改进管理体系，与客户形成紧作的关系，为企业、为社会贡献本企业的责任和成果。

什么是房屋质量检测？房屋质量检测又称房屋质量检测评估，是由具备资质的检测单位运用一定的技术手段和方法，通过对既有房屋质量（非在建房屋），特别是对其结构质量进行检查测定，并出具检测报告的过程。

房屋发生后火灾需要根据起火时间进行确认；首先一点：混凝土或者钢结构耐火极限时间只有30分钟；所以火灾后房屋结构构件混凝土会变得松散；强度已失去作用；构件极容易发生变形；影响整体安全性能。

所以发生火灾后的房屋必须进行相应的构件损伤鉴定；检测后才能确认是否安全，是否还可以满足现状使用。

承接全国危房安全检测业务、厂房安全检测业务、房屋改造安全检测业务、房屋结构安全性检测业务等

惠城危房鉴定好口碑的 附房屋总平面图。我们的承诺关于我院房屋检测站人员服务质量的反馈，我们会时间专人处理，保证及时解决您的问题。、公正、服务。尽职尽责始终为你投诉渠道1.，选择投诉；2. 点击在线投诉按钮，描述详情；3.通过微博、等联系方式联系我们；处理流程。

危房等级划分

：结构承载力能满足正常使用要求，未腐朽危险点，房屋结构安全。

B级：结构承载力基本满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要求。

C级：部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。

D级：承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。

惠城危房鉴定好口碑的 房屋结构和使用功能改变检测,该检测应在房屋进行改建、加层、变动结构或房屋改变用途、增大使用荷载前，通过对房屋的结构进行检测，对房屋结构和使用功能改变的可行性做出评价，适用于对房屋进行拆改、加层、变动结构以及房屋改变设计用途或增大使用荷载等情况。

深：建筑工程结构建筑检测鉴定中心是检测中心下设的5个检测鉴定中心之一，主要从事建筑物结构实测、建筑物结构可靠性鉴定、钢结构与岩土工程测试与监测等新的研究和工作。目前我所有人才34名，其中专家顾问3名，博士后1名，博士1名，硕士6名，工程师5名，工程师15名，各类检测设备51余台（套），具有雄厚的力量和丰富的实践经验。