

数控钢筋剪切生产线 HRJQ-150 厂家直销

产品名称	数控钢筋剪切生产线 HRJQ-150 厂家直销
公司名称	济宁鸿瑞自动化设备有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	设备品牌:鸿瑞 设备型号:HRJQ-150 设备产地:济宁
公司地址	山东济宁任城区运河经济开发区高端轻工产业园 唐姚路与园发路交叉口往南50米路西
联系电话	17305373339 19905377396

产品详情

数控钢筋剪切生产线 HRJQ-150 厂家直销 维修方法:

检验矫直系统

若钢筋调直机不可以实现钢筋的矫直工作，这样的话这个时候您就必须对该设备的矫直系统进行检验。

检验注意事项有这样几种：调直辊的受损状况、调直辊是不是能正常的开阖等，假如经检查是因上述问题而导致该设备不可以进行矫直工作，这样的话这个时候您就仅需对调直系统发生的问题零部件进行替换就可以了。

检验切断系统

若钢筋调直机不可以实现钢筋的截断工作，这样的话这个时候您就必须对该设备的截断系统进行检验。

检验注意事项有这样几种：对截断系统的切刀、锤头、液压系统进行检验，检查是哪一零部件发生问题，随后有目的性的进行修理，并对受损严重的零部件进行替换，当然还得根据状况适时的添加润滑油。

检验控制系统

控制系统能够称之为是钢筋调直机的“大脑”，若该系统发生故障，其修理方式就比较繁琐，不过客户也不可以因对该系统的不了解选择放弃修理。

您还能做的就是对其线路进行检验，检查线路是不是存在错接、漏接、断头、露线的状况，假如经检验不是上述原因造成的，这样的话这个时候就得等待永益同丰的厂家来对钢筋调直机进行修理了。