

专业叉车培训 国力叉车学校 铜陵叉车培训

产品名称	专业叉车培训 国力叉车学校 铜陵叉车培训
公司名称	芜湖市国力叉车职业培训学校
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区长江北路247号四褐山方向
联系电话	15055770327 15055770327

产品详情

你知道如何降低叉车维修费用吗?

国力叉车培训学校浅谈可以从以下几点来降低叉车的维修费用：

在实际的叉车操作过程中，一些企业对于叉车常常都是有“重使用，轻管理”这种现象。叉车驾驶员或设备管理员对于叉车的性能认识不够，正常情况下都是觉得只要叉车可以操作，就要让叉车满负荷运转，有些连续甚至连续一整天的操作，叉车没有定时的休息、或保养维护的时间。有些管理员甚至会认为停下来休息或是叉车保养维护是在浪费时间，拖延了工作的进度或是降低了生产效率。孰不知其实这样做会给叉车的埋下故障隐患。当叉车发生故障时，它所耗费的时间及人力物力将远远大于平时保养维护的时间、费用。因此，去降低叉车维修费用的有效方法之一，加强设备管理部门与生产或仓管部门的沟通，找出更好的方法以应对叉车平日需要的休息及保养维护。

芜湖市国力叉车培训学校有多次对合资企业、国有大中型企业进行专业技术培训的实践经验。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市国力叉车职业培训学校

叉车维修知识

国力叉车培训学校浅谈叉车维修小知识：

叉车打着车，排气管冒黑烟，怎么回事？

原因：

1. 检查空气滤芯是否堵塞；
2. 检查发动机压缩比是否达到标准值；
3. 检查燃油品质是否良好，里面是否有杂质；
4. 检查喷油泵供油量是否过大，供油提前角调整不当；
5. 检查发动机正时是否正确；
6. 检查喷油嘴雾化是否良好，或者滴油。

解决措施：大修发动机。

油表不准什么原因？

1. 燃油表烧坏或内部机械部件卡死，电气元件使用年限过长，叉车培训哪家好，内部线路和部件容易老化和生锈，造成燃油表损坏。
2. 燃油表的保险丝熔断，燃油表的保险丝一般和仪表的保险丝是同一个，找到叉车保险丝盒总成，找到上面标注的仪表选项，检查保险丝状态。
3. 燃油液位计磨损或卡死，铜陵叉车培训，燃油液位计上是一个滑动电阻，如果电阻磨损严重，燃油表的显示就不正确。
4. 燃油表线路问题，叉车使用时震动大，叉车线束容易磨损，燃油表线路出现短路和断路现象，造成燃油表显示不准确。需要专业叉车维修人员检查线路，处理故障。

国力叉车培训学校浅谈叉车作业人员三个注意点

1. 远离叉车作业区（包括料架集中摆放区），具体为：（1）不要走捷径，直接穿越叉车作业区；（2）不要因为疲惫，躲到料架摆放区的间隙内休息；（3）配合供应商进行零部件确认、检查时，不要图方便，进行叉车作业区。
2. 在仓库内行走时，注意叉车危险，具体为：（1）通过交叉路口或横过叉车通道时，叉车培训机构，做好点指确认；（2）仓库内行走时，不要边走边打电话，或做其他影响注意力的事情；
3. 叉车驾驶人员，注意：（1）动车前，确认车辆的前后左右无人员，特别是周围有障碍物时；（2）行车时，不吵速，转弯时减速，专业叉车培训，进行点指确认；（3）货架、料框等有缺陷时，或摆放不稳固时，严禁使用；（4）卸货时，确保卸下的料架摆放稳固，不倾斜。

芜湖市国力叉车培训学校主要从事叉车司机、起重机械作业、汽车维修、焊工、电工、钳工等工种的培训、考证工作。

专业叉车培训-国力叉车学校-铜陵叉车培训由芜湖市国力叉车职业培训学校提供。芜湖市国力叉车职业培训学校有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的教育、培训等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进芜湖国力叉车培训和您携手步入辉煌，共创美好未来！