

电工安全用具年检工频耐压测试

产品名称	电工安全用具年检工频耐压测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

绝缘手套是电工安全用具的一种，是直接保护人身安全的，必须保持良好的性能。因此，使用前应对其进行以下外观检查：

- (1) 绝缘手套是否符合规程要求。
- (2) 绝缘手套是否完好，表面有无损坏和是否清洁；有灰尘的应擦拭干净；损坏的和有炭印的不得使用。
- (3) 绝缘手套属于橡胶制品，不得有外伤、裂纹、漏洞、气泡、毛刺、划痕等缺陷，发现有缺陷的应停止使用并及时更换。
- (4) 检查绝缘手套的电压等级与模拟操作设备的电压等级是否相符，绝缘手套的电压等级应等于或高于模拟操作电气设备的电压等级。

验电笔正确使用方法

使用前，应检查验电器的工作电压与被测设备的额定电压是否相符，是否在有效期内。结构应完好，无损坏、无裂纹、无污垢。

验电前应对验电器进行自检实验，按动自检按钮，验电指示器发出声光信号，则说明验电器性能完好即可进行验电。

自检时不发出声光讯号可考虑更换电池，拧开验电器上盖，便可更换电池

使用高压验电器时，应二人进行，一人监护、一人操作，操作人必须戴符合耐压等级的绝缘手套，必须握在绝缘棒护环以下的握手部分，绝不能超过护环。

验电时，操作人的身体各部位应与带电体保持足够的安全距离。当验电器的金属接触电极逐渐靠近被测设备，一旦验电器开始发出声光信号，应立即将金属电极离开被测设备，以保证验电器的使用寿命。

验电时，操作人的身体各部位应与带电体保持足够的安全距离。当验电器的金属接触电极逐渐靠近被测设备，一旦验电器开始发出声光信号，应立即将金属电极离开被测设备，以保证验电器的使用寿命