

花纹板 佛山江鸿不锈钢 304不锈钢花纹板厂家

产品名称	花纹板 佛山江鸿不锈钢 304不锈钢花纹板厂家
公司名称	佛山市江鸿不锈钢压花厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区平洲三山海纳工业园科警路四街18号之一-江鸿不锈钢公司
联系电话	13318339777

产品详情

不锈钢的生产事项

- 1、开机前，必须先检查设备转动部位和电器部分是否安全可靠，若有异常，要及时找有关人员修理。
- 2、工作场地堆放材料应整齐，通道上不得有任何障碍物。
- 3、操作人员必须穿好工作服，将袖口衣角扎紧，戴好工作帽、手套、防护镜。
- 4、开车时，严禁对设备进行清洗、加油与修理，304不锈钢花纹板厂家，也不许清扫工作场地。开车时严禁用手触及钢带及转动部分。
- 5、开车时严禁将工具或其它物品放在设备或保护罩上。
- 6、使用电动葫芦吊时，应遵守电动葫芦安全操作规程，应检查钢丝绳是否完整好用，注意挂钩是否挂好。吊钢带时不允许斜吊或在生产过程中将钢带悬挂在空中。
- 7、工作完毕或中途停电时，应立即切断电源

为了产品能达到效果，在不锈钢板材加工后，很多客户要求打磨或抛光。不同的客户要不同的要求，一般要求有粗磨和精磨。

精磨，这道工序的目的主要是打磨部分与不锈钢板材未磨削部分的焊接焊点，除掉板材表面的划痕和碰伤痕迹，让板材表面更加光亮，通常使用1000#的砂带主要是对上道工序出现的细小纹线的瑕疵修正磨削，磨削方法与上同。通过这个工序磨削后的不锈钢板材要基本接近镜面效果，板材表面粗糙度应能达到R

0.1mm。

不锈钢板的内在因素，彩色不锈钢花纹板价格，我们都知道的是不锈钢中镍含量低下，不锈钢的钝化性能就低，所以不锈钢中马氏体含量和铬跟镍的含量对不锈钢板表面的钝化性能影响很大。氯离子，氯离子对不锈钢板镀膜的危害是极大的，所以，我们在对不锈钢板的表面进行钝化过程中要严格控制钝化液中的氯离子的含量，基于氯离子对不锈钢板的危害性。很多钝化用化学材料对氯离子都有着有限的要求，在配置钝化液用水和清洗用水也对氯离子有着严格的水质要求，来保证钝化成品中不含有氯离子。

根据设计好的花纹图画进行加工，花纹板，在上面蚀刻出各种花纹图画，使其表面有明暗相间且富有立体感的效果。

不锈钢蚀刻板的运用寿命很长，具有很好的耐用性。由于不锈钢蚀刻板不是彩色涂层钢板，因而表面没有任何涂料，不会产生任何有毒有害物质。

钢材的钢性相对而言会比较硬一些，具有表面平整度良好的特性。

不锈钢管需要冷拉，经过冷拉处理的管子，它会更加坚硬，彩色不锈钢花纹板供应商，质量会更好。无形中提高了整个不锈钢的质量，经过冷拉处理的不锈钢，成本还低。

不锈钢蚀刻板也是一种比较好的电梯装修资料，已越来越受到欢迎。

花纹板-佛山江鸿不锈钢-304不锈钢花纹板厂家由佛山市江鸿不锈钢压花厂提供。佛山市江鸿不锈钢压花厂为客户提供“本厂主营201,304各种规格不锈钢花纹卷板加工及产销等。”等业务，公司拥有“本厂主营201,304各种规格不锈钢花纹卷板加工及产销等。”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：谭经理。