

原装进口日本岩田喷枪WA-101喷漆枪

产品名称	原装进口日本岩田喷枪WA-101喷漆枪
公司名称	深圳市龙华新区龙华宏润五金商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道山咀头一区三巷23栋2楼
联系电话	18124602220

产品详情

大家都知道，一般在使用喷枪（喷涂油漆、清洗喷枪）的时候，大部分是有大量的有机气体挥发。这些气体（气雾）是对人有害的。往往有很多操作者都没有注意做好防御措施。我们必须保护好自己，应在操作喷枪时一定要佩戴好防护用品，如，喷漆防护服、防护眼镜、活性炭口罩、抗稀料手套等。二、使用低纯度的压缩空气压缩空气中的杂质（如：水、微粒、油）经常导致喷涂出现重大失误并无法让客户满意。要达到佳的喷涂效果，佳的空气净化是的必要条件。加装过滤器也是有必要的。三、压缩空气进口调节气压 使用者经常忘记，随着压缩空气管和连接处的直径和长度的上升，压力将下降。因此，对于一条直径为6mm的15m管，入口处调整压力为4.0bar，而到达喷枪的实际压力为2.0bar。因四、将喷枪浸在旧稀释剂里 喷枪经常被泡在肮脏的旧稀释剂内。然而，这样做喷枪的雾化孔、空气通道，常常被涂料的残渣所堵塞。这些固体微粒慢慢累积，后堵塞整个空气通道。这样，喷枪就完全作废或者要花费很大的时间和金钱进行维修。因此，在用的喷枪清洗机时，孔道经常被冲洗。当手工进行清洗时，应保证没有固体微粒通过空气吸入口雾化孔或进入到喷枪内部。五、使用不当的清洗工具 在清洗喷嘴时，常常使用错误的工具(例如回形针和钢丝刷)。这样做将导致喷雾类型及雾化效果遭到破坏，唯有通过更换喷嘴才能达到佳效果。为了彻底和细致的清洗，特别是气帽等部位，我们推荐使用喷枪原带的清洗工具（小刷子），以保证在更长时间内保持喷枪的品质。六、粗暴拆卸喷枪零件 喷枪的前后密封垫表面通常被不合适的工具所破坏。为了保证对喷枪的密封性，您应该使用包装盒中附带的专用工具进行拆装操作。七、使用不配套的喷嘴组件 配套的喷嘴组件是达到佳喷涂效果的决定因素。所有的喷枪都备有喷嘴零备件，而且都经过精确调整和测试，从而保证达到佳的精确度。不同类型的喷嘴组件混合使用会影响喷涂效果，并造成不良的雾化效果 请再次确认相关机器，以便提高喷涂质量！

空气量充分吗？压缩机每0.75KW产出约100 l/min的空气量，请根据喷枪气体使用量选择7-8折大压缩机使用了空气清净器、减压阀了吗？

水分、油分是喷涂的大敌，喷枪要按说明书上所定的压力使用，以充分发挥其性能，空气清净器、减压阀或空气变压器必须安装再喷涂也人员的身边，用于将无油、水份的干净空气调整到所定的压力。专业代理海外五金机械工具的公司,并设有专业的维修机构,目前其主要代理产品内容有:

- 1.日本岩田IWATA喷枪,隔膜泵,涂料管等
- 2.台湾宝丽喷枪系列.
- 3.日本明治MEIJI喷枪系列.
- 4.日本劲力（近机）KINKI喷枪系列.
- 5.台湾漆宝,星牌系列喷枪
- 6.德国萨塔SATA喷枪系列.
- 7.日本特威DEVILBISS喷枪系列.
- 8.日本SSD、SIMCO、史帝克静电除尘系列.
- 8.美国CRACO泵浦、台湾三丰、宝丽、金狮压力桶、膜泵，搅拌器系列.
- 9.日本瓜生、信浓、美国3M、台湾吉生气动工具，日本远藤弹簧吊具.

10.原厂喷枪、气动工具维修及零配件供应.