

光明田寮叉车油泵维修，轮子更换

产品名称	光明田寮叉车油泵维修，轮子更换
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号: CBD CYD CD 载重:1-5吨
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

光明田寮叉车油泵维修，轮子更换，专业维修，解决使用中出现问题，深圳咏鑫升降机实体店经营，性价比高，服务及时，整车销售，欢迎咨询！

光明田寮叉车油泵维修，轮子更换，小编简单分析，仅供参考，

油泵的常见故障分析 1.冲油封 a. 骨架油封与泵盖座孔配合过松，油封变形 b. 泵内部泄漏通道堵塞 c. 泵进、出油口接反 d. 泵进油口法兰面漏气造成密封件失效、断裂，高压油进入低压腔冲油封

2.泵发热严重

a. 液压油选用不当，粘度过高或过低 b. 零件磨损，泵内泄漏太大 c. 零件配合间隙太小，产生干摩擦 d. 油箱小，散热条件差 e. 压力太高，转速太快，超负荷运转

3. 噪声严重，压力波动严重

a. 泵与电机连接的联轴器同轴度差，超过 0.1 b. 吸油管位置太高或回油管高出液面太多，吸气 c. 转速太高 d. 零件磨损严重 e. 齿形问题，齿形误差大 f. 零部件结合面表面粗糙度差，造成吸气 g. 骨架油封变型，弹簧脱落，吸气 h. 轴承损坏，轴套磨损，抱死

4. 爆泵 1. 早期爆泵 ----- 安全阀卡死 2. 使用一段时间爆泵 --- 泵体材料抗疲劳强度差

光明田寮叉车油泵维修，轮子更换，及时，欢迎咨询深圳咏鑫。