

丙烯酸球场施工常见的问题

产品名称	丙烯酸球场施工常见的问题
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸球场施工常见的问题

丙烯酸球场施工常见的问题

遮盖面涂层泛白现象。这种现象多为面层未干所致，可在泛白出重新涂刮面层涂料。雨水法当温度低前应该及时不能施工，以免影响施工质量。完成后十小时内不能洒水。面层未干前，禁止行人或车辆通行，否则会导致面层起泡、龟裂等现象。面层过厚等因素也会导致涂层表面出现粗粒突起。这个原因是施工时受外界环境影响，在涂刮过程中混入粗砂或其他杂物。解决方法：可用灰刀或手提砂轮机铲平，在下一层施工时，要详细检查清扫杂物。