

宜兴艾默生维修EV2000变频器

产品名称	宜兴艾默生维修EV2000变频器
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:EV2000 产地:宜兴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

宜兴艾默生维修EV2000变频器过流保护（OC）：

1. 当变频器键盘上显示“FO OC”时“OC”闪烁，此时可按“ ”键进入故障查询状态，可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等，可根据运行状态及输出电流的大小，判定其“OC”保护是负载过重保护还是Vce保护（输出有短路现象、驱动电路故障及干扰等）。

2. 若查询时确定由于负载较重造成加速上升时电流过大宜兴艾默生维修EV2000变频器，

此时适当调整加速时间及合适的V/F特性曲线。

3. 如果没接电机，宜兴艾默生维修EV2000变频器空运行变频器跳“OC”保护，应断电检查IGBT是否损坏，检查IGBT的续流二极管和GE间的结电容是否正常。若正常，则需检查驱动电路：宜兴艾默生维修EV2000变频器 检查驱动线插接位置是否正确，是否有偏移，是否虚插宜兴艾默生维修EV2000变频器。

检查是否是因HALL及线不良导致“OC”。 检查驱动电路放大元件（如IC33153等）或光耦是否有短路现象。 检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象。

4. 若在运行过程中跳“OC”，则应检查电机是否堵转（机械卡死）宜兴艾默生维修EV2000变频器，造成负载电流突变引起过流。

5. 在减速过程中跳“OC”，则需根据负载的类型及轻重，相应调整减速时间及减速模式等。