

# ZC7001-350双金属压铸铝散热器图纸定做创造辉煌

产品名称	ZC7001-350双金属压铸铝散热器图纸定做创造辉煌
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	20.50/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:定制 产地:河北冀明昊暖通设备有限公
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

## 产品详情

钢制柱式暖气片承压力高，散热性能好，表面光滑，便于清洁，无需劳神的擦拭；此外，该类型暖气片外形色彩丰富，线条简约流畅，造型大方多样，极易与家装所融合。为重要的是钢制柱式暖气片水流量大、水阻小、不易结垢、消耗系统能量少，供热成本低，产品结实耐用、不易损坏。目前钢柱式暖气片在工厂、学校、宾馆、机关、住宅及其他场所，都被广泛安装运用。

暖气片的出现保证了我们在冬天生活的舒适度，不会再因为寒冷而感到烦恼。伴随着我们使用要求的不断提升，暖气片的类型也是出现了很多，而钢五柱暖气片就是很多人都比较喜欢的一种。市场中的钢五柱暖气片品牌还是比较多的，往往消费者对这些品牌都不了解，于是选购就出现了困难，下面小编就给大家来推荐一些钢五柱暖气片不错的品牌。

到冬天的时候踏实放心的享受一室温暖。以上就是“不同的暖气片种类不同的造型工艺”的内容，希望对大家有所帮助。散热器安装一定要考虑高度问题，因为合适的散热器安装高度，能让散热器散热性能更好，而散热器安装过程中，会出现一些要求，也会导致散热器高效散热出现意外，下面就让我们一起来了解一下吧。

散热器要与地面间隔20cm左右的距离，室内空气在对流的过程中，整个房间里的空气都热了起来。散热器好的安装高度是离墙面是3-4厘米，管道高度留出150厘米左右，安装的时候高度大概在100厘米左右，这样散热器才可以保证周围的空气流动，达到佳的散热效果和美观的感觉。安装高度需适中，因为从物理性质来说，热气上升，冷气下降。

暖气片丝口和供暖管道丝口连接不紧密，在供暖的时候，暖气片和供暖管道丝口，受热胀冷缩气温影响，导致丝口开始出现渗水。二种钢制暖气片丝口渗水原因是，供暖管道丝口处，常年受供暖水质的腐蚀

, 出现了连接丝口变小, 从而导致丝口渗水。