

ZC7001-500双金属压铸铝散热器服务至上

产品名称	ZC7001-500双金属压铸铝散热器服务至上
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	21.50/片
规格参数	品牌:中春牌 型号:定制 产地:河北冀明昊暖通设备有限公
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

1.钢制暖气片内部腐蚀滴水：暖气片内部腐蚀穿孔滴水，这种暖气片采暖用户就不用考虑，自己进行维修了，因为钢制暖气片是腐蚀穿孔，说明钢制暖气片内部腐蚀很严重了，所以直接更换暖气片吧。

2.钢制暖气片材质气孔滴水：钢制暖气片这种漏水，一般都出现在，新安装钢制暖气片中，也属于产品质量问题，开打电话叫厂家进行更换，厂家只赔偿而不更换，我们可以用502强力胶在钢制暖气片气孔地方，灌装进去进行堵漏。

这样可以有效阻决氧化，避免了氧化对散热器金属的腐蚀危害，日常清理时应注意避免用金属物直接在散热器表面清理，严禁以高温或明火烘烤散热器表面，这样会导致漆面变色或脱落。在审美需求同生活需求并存的，卫浴散热器已经不仅仅只是一个采暖设备了，更是一种生活艺术。

首先，我们了解一下暖气片价格的支出项目，暖气片所有的费用一般包括三大块支出：暖气片购买费用，暖气片配件费用，暖气片安装人工费用等。业主在选购暖气片的是很纳闷，为什么暖气片厂家按照暖气片的柱/片数报价，而不是一组一组的报价。下面中春暖通小编解释一下什么是“柱/片”，什么是“组”。每一组暖气都是由一柱一柱的暖气片组成的。