

# 贴合机 航林机械 贴合机厂

产品名称	贴合机 航林机械 贴合机厂
公司名称	东莞市航林机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安东路162号霄边新河工业园B栋五楼
联系电话	13631660870

## 产品详情

### 真空全贴合屏工艺流程注意事项

我们在生产或者在加工屏幕或者维修屏幕的时候，贴合机供应，一定要很注意细节，我们要检查屏幕有没有损伤，或者产品的贴合是否有缺陷，屏幕上是否有灰尘或者残余的除胶剂的痕迹。因为沃恩的OCA光学胶是一种透光性极好的光学胶，表面一旦收到污染，像油脂，贴合机，清洁剂，贴合机定做，水呀，尘埃呀，等的话，那就报废了。所以从各种角度来说我们要保证OCA光学胶的清洁度，如果我们要贴好一张OCA光学胶的话，要做好产品的质量的话，我们就得选择一款好的真空贴合机设备，从贴合时间，压力，温度上都必须可以自由的控制。我们就可以针对不一样的屏幕去做不同的调整。

### 如何解决OCA贴合机压出来的屏出现气泡反弹问题

OCA质量差。在利益的驱使下，市场上出现了各种各样不同质量的OCA产品，贴合机厂，在质量不好的OCA中含有很多的杂质，导致本身的性质很不稳定，有些就会因为天气的原因下导致出现问题，像有时忽冷忽热的天气中都会对贴合效果产生影响，另外就是要在买的时候看清胶的质量，不要以为越贵的产品就是越好的。

### 真空贴合机常见的故障和解决方法

#### 贴合机真空表的真空度抽不上

排除故障的方法：检查贴合机在运作时候的密封缸是否形成密封，贴合机使用的真空泵是否正常使用。

所在的地区是否是处在高原地带。

贴合机加热系统不灵

排除故障的方法：检查温控是否正常使用，

贴合机的真空泵一直在工作

排除故障的方法：真空泵的电源线没有插在贴合机的后面而是直接插在排插上，检查贴合机的继电器是否正常，检查真空泵是否有加油。

贴合机-航林机械-

贴合机厂由东莞市航林机械设备有限公司提供。东莞市航林机械设备有限公司有实力，信誉好，在广东东莞的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进航林机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事保护片覆膜，装饰膜贴合，碳纤维贴合的厂家，欢迎来电咨询。