

# 固含量快速水分测定仪

产品名称	固含量快速水分测定仪
公司名称	东莞市精威盛实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精威盛 型号:JWS-6071 量程(g):120-0.001
公司地址	东莞市南城区袁屋边大道容大大厦701
联系电话	0769-22987820 13826951370

## 产品详情

仪器型号：JWS-6071

主要功能：广泛应用于皮革、鞋材、纺织、粮食、饲料、烟草、造纸、食品（脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工）、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药原料、纺织原料等行业，对样品所含的游离水份进行测试。

JWS快速测定仪优点：

高精度（进口电磁力传感器）与稳定性相结合，易操作

强大的测试能力，获得准确的数据结果

LCD显示屏，易于参数读取

不受环境，湿度影响，无需辅助设备

失重加热模式（标准加热、阶梯加热、快速加热分析方式）

满足各种固、液、粉水分/固含量测定需求

标配RS232通讯接口-方便连接打印机、PC和其他外围设备

环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从物质内部加热，大大缩短了烘干时间，而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体，在高温下，升华的钨丝与卤素进行化学作用，升华的钨会重新凝固在钨丝上，形成平衡的循环，避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿)

主要技术参数：

型号	JWS-6071
量程(g)	120-0.001
可读性	0.01%
测量结果显示模式	水分含量、固含量、百分比比值、实时温度、水分含量曲线图
操作温度要求	常温下
校准方式	外部砝码校准
秤盘尺寸(mm)	90
开机预热(分钟)	20-30
波特率	9600
显示器	LCD液晶显示器
加热温度范围( )	RT~~200
干燥程序	(标准加热、阶梯加热、快速加热方式)失重加热模式
湿度显示模式	相对湿度
停机方式	自动停机、手动停机、定时停机
设定时间	0~99分 间隔1分钟
打印	热敏打印(外置)，输出打印结果
外形尺寸(长*宽*高)(mm)	310*205*200

精威盛专业为客户提供环保解决方案，如有需要，可直接联系费工