

福州农业灌溉产品 格瑞特灌溉 农业灌溉

产品名称	福州农业灌溉产品 格瑞特灌溉 农业灌溉
公司名称	福州格瑞特灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区义序叶下工业区
联系电话	13905005549

产品详情

在大田灌溉中，农业灌溉，微喷灌技术能够很好的解决均匀灌溉问题。在低压灌溉条件下，采用微喷灌技术能够克服田面坡度、土质、畦长、作物栽培密度，单宽流量等众多自变因素，可使每一单位面积从浇起至终，浇水量均相同，使水分均匀湿润作物根系生育层，为作物根系主要活动层，提供最佳含水量，达到作物在最佳条件下生长发育而获得高产。而且微喷灌灌溉可使每亩次灌shui量由原来的60m³减少为30m³，同时与喷灌、滴灌节水灌溉相比，投资仅为喷灌的2%，滴灌的1%。

喷灌带的操作方法：

1.按行间距选好管带零配件，量好管带和主管。2.安装、主管带一端接皮管（皮管联接工作压力水资源和水泵），另一端接零配件，零配件后边联接喷灌带，福建农业灌溉配件批发，封好尾部。3.若有小数滴孔和残渣阻塞，可解除喷灌带尾部，用冷水清洗一分钟上下就可以。4.上肥根据水泵吸进或根据主管携带接三通用性工作压力（如施肥器、喷雾机），在局农作物两米前引入。5.喷灌带上遮盖黑农用地膜或别的覆盖层，有益于维持农作物根处温度，降低水蒸发及野草生长发育，小病害。6.尾部堵漏：一种方式是尾部打三角结；另一种方式是剪下来宽约1-2公分的喷灌带或主管带。再将喷灌带的尾部卷三次宽约一寸，随后将剪下来的喷灌带套上，即具有堵漏实际效果。

滴灌设备的保养和维修措施都有哪些？

1、滴水不均。两端微管的滴水会失去平衡，福建农业灌溉哪家好，在近处的水源滴水较急，在远处的水量不足，福州农业灌溉产品，这主要是因为水的压力是不够的或者是设备安排的不合理，就会出现逆坡降的现象，不过遇到这种情况，需要增加水的压力。

2、滴头堵塞。这个问题主要是因为水质不好引起的，水质中的含沙量较高，其中的沙子就会将微管堵住，而遇到这种情况，需要检查好过滤器，及时做好清理工作或者是换掉。

福州农业灌溉产品-格瑞特灌溉(在线咨询)-农业灌溉由福州格瑞特灌溉设备有限公司提供。福州格瑞特灌溉设备有限公司是福建福州,微灌机械的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在格瑞特灌溉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创格瑞特灌溉更加美好的未来。