

1FK7042-2AK71-1RH0线圈异味烧坏编码器维修

产品名称	1FK7042-2AK71-1RH0线圈异味烧坏编码器维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

1FK7042-2AK71-1RH0线圈异味烧坏编码器维修

西门子伺服电机维修故障：卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、磁铁爆钢、磁铁脱落、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、原点位置不对，编码器调试/调零位、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂，轴断裂、

1FK7042-2AK71-1RH0

SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN = 0.94kW ; UZK = 600V M0 = 3Nm(100K) ; NN = 6000rpm ; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1 , IM V3) 法兰 1 功率插头可旋转 20 位值编码器 + 12 位多匝 带驱动 CLiQ 接口 (编码器 AM20DQI) 光滑的轴 , 公差 N 带驻车制动器 防护方式 IP64

西门子数控伺服传动6FC /6SLS120 /6SN/ 6AU/ 6FX /1FT/ 1FK/ 1PH / 1FW /1FN /6DD等

6SL3055-0AA00-4BA0

6SL3040-1MA01-0AA0

6SL3055-0AA00-5CA2

6SL3040-1MA00-0AA0

6SL3040-1LA01-0AA0

6SL3054-0EJ00-1BA0

6SL3120-2TE21-8AA3

6SL3040-0PA01-0AA0

6SL3120-2TE21-0AA4

6SL3055-0AA00-5AA3

6SL3120-1TE24-5AA3

6SL3120-1TE28-5AA3

6SL3040-1LA00-0AA0

6SL3120-1TE23-0AA4

6SL3120-2TE13-0AA4

6SL3120-1TE21-0AA4

6SL3130-6TE23-6AA3

6SL3130-6AE15-0AB1

6SL3060-4AW00-0AA0

6SL3120-1TE31-3AA3

6SL3120-1TE21-8AA4

6SL3040-0PA00-0AA1

6SL3055-0AA00-3AA1

6SL3055-0AA00-5BA3

6SL3120-1TE32-0AA4

6SL3120-2TE21-0AD0

6SL3054-0EH01-1BA0

6SL3054-0FB10-1BA0

6SL3120-1TE26-0AA3

6AU1400-2PA23-0AA0

6SL3130-7TE31-2AA3

6SL3162-2AA00-0AA0

6SN1123-1AA00-0DA2

6AU1425-2AD00-0AA0

6AU1425-0AA00-0AA0

6AU1410-2AD00-0AA0

6SN1123-1AB00-0BA2

6SL3120-2TE13-0AD0

6FC5247-0AA00-0AA3

6SL3060-4AU00-0AA0

6SL3120-1TE13-0AA4

6SL3130-6AE21-0AB1

6SL3120-1TE21-0AD0

6SL3040-0LA00-0AA1

6SL3130-7TE23-6AA3

6SL3040-0MA00-0AA1

6SL3054-0EJ01-1BA0

6SL3255-0AA00-4CA1

6SL3120-2TE15-0AA4

6SL3060-4AF10-0AA0

6SL3055-0AA00-4CA5

6SL3210-1SE21-8UA0

6SL3162-2MA00-0AA0

6SL3100-0BE31-2AB0

6SL3120-1TE23-0AC0

6FX2007-1AC04

6SN1123-1AA00-0EA2

6FX5002-2DC10-1BA0

6SL3000-0CE15-0AA0

6FC5247-0AA18-0AA0

6AU1445-2AD00-0AA0

6SL3130-7TE25-5AA3

6SL3130-7TE21-6AA4

6SL3350-6TK00-0EA0

6SL3210-1SE21-0UA0

6FX2007-1AD03

6SL3100-0BE23-6AB0

6FC5303-0AF22-0AA1

6SL3100-0BE21-6AB0

6SL3130-6TE21-6AA4

6SL3060-4AA10-0AA0

6SL3120-1TE23-0AA3升级型号6SL3120-1TE23-0AA4

6SL3120-1TE13-0AD0

6SL3054-0EG01-1BA0

6AU1435-2AD00-0AA0

6SL3120-2TE21-0AA3升级型号6SL3120-2TE21-0AA4

6SL3120-2TE21-8AC0

6AU1400-1PA23-0AA0

6SL3054-0EH00-1BA0

6FX5002-2DC10-1AF0

6SL3210-1SE14-1UA0

6SN1123-1AB00-0CA3

6SL3120-1TE15-0AA4

6FC5203-0AF22-0AA2

6SL3060-4AA50-0AA0

6SN1123-1AA00-0CA2

6SL3462-1CC00-0AA0

6SL3060-4AD00-0AA0

6SL3120-2TE15-0AD0

6FC5210-0DF31-2AA1

6SL3162-2BM00-0AA0

6SN1123-1AB00-0BA1升级型号6SN1123-1AB00-0BA2

6FC5210-0DF22-2AA0

6SL3162-2MA00-0AC0

6SL3210-1SE13-1UA0

6FX5002-5CG10-1BA0

6SL3162-2BD00-0AA0

6SL3430-6TE21-6AA1

6SN1145-1BB00-0FA1

6FC5203-0AF02-0AA1升级型号6FC5203-0AF02-0AA2

6FX2007-1AC14

6SL3060-4AJ20-0AA0

6SL3420-1TE15-0AA1

6SL3130-7TE28-0AA3

6SL3320-1TE33-1AA3

6SL3054-0EG00-1BA0

6SL3054-0FB00-1BA0

6SL3055-0AA00-2TA0

6SL3210-1SE23-2UA0

6FC5247-0AA06-0AA0

6SL3210-1SE26-0UA0

6SL3120-2TE13-0AA3升级型号6SL3120-2TE13-0AA4

6SN1146-1AB00-0BA1

6SL3130-1TE22-0AA0

6FC5203-0AF03-0AA0

6SN1118-0DM33-0AA2

6SE7031-6EB87-2DA1

6AU1425-2AA00-0AA0

6SN1145-1BA01-0DA1

6SN1145-1AA01-0AA2

6SL3130-1TE31-0AA0

6SL3120-1TE21-8AD0

6SL3054-0FB11-1BA0

6SL3300-1AE32-5AA0

6SN1112-1AC01-0AA1

6FC5303-0AA00-2AA0

6SL3120-1TE21-8AA3升级型号6SL3120-1TE21-8AA4

6SL3100-1BE21-3AA0

6FC5311-0AA00-0AA0

6SL3246-0BA22-1FA0

6SL3210-1SE23-8UA0

6SL3210-1SE16-0UA0

6SL3320-1TE32-6AA3

6FC5203-0AF02-0AA2

6SL3210-1SE24-5UA0

6SN1145-1BB00-0EA1

6SL3040-0JA00-0AA0

6SL3055-0AA00-2EB0

6SN1145-1BA02-0CA2

6SL3320-1TE32-1AA3

6FX2002-1DC00-1AF0

6SL3000-0CE22-0AA0

6SL3300-1AE31-3AA0

6SL3000-0BE25-5AA0

6FX2002-1DC00-1AB0

6SL3100-1AE31-0AB1

6SL3000-0BE23-6AA0

6SL3210-1SE12-2UA0

6SL3120-1TE15-0AD0

6FC5210-0DF52-3AA0