

金轮无卡数控旋切机对操作员要求和注意事项

产品名称	金轮无卡数控旋切机对操作员要求和注意事项
公司名称	山东省费县金轮机械厂
价格	999999999.00/台
规格参数	品牌:金轮旋切机 型号:无卡数控 产地:山东费县
公司地址	费县南外环路111号
联系电话	17806115800

产品详情

我们来讲一下无卡数控旋切机

对操作员的要求都有哪些？小编早上起来明显的感觉到了天气冷了很多，在这里提醒大家寒冬即将来临，大家一定要做好保暖措施，而且现在还在疫情期间，出门带上口罩，毕竟这个季节感冒会越来越多，正是病毒泛滥的时候，我们要做好防护措施。

好了我们回归正题，今天小编去厂里上班的时候，开会说由于厂里的售后客服经常会遇到客户咨询在操作无卡数控旋切机的时候对操作者有什么要求？售后客服对这方面有些还并不清楚，所以需要开会集中培训一下，我们的培训师是这样讲的，下面我们就来了解一下吧！1、操作无卡数控旋切机的时候是不允许穿拖鞋或者高跟鞋的，女员工需把头发扎起来，不允许穿背心和短裤以及赤膀、赤脚工作。2、开机前要把机器所有部位检查一遍，重点检查配电箱、控制柜内是否有其他金属杂物、电气线路是否有脱落及绝缘破损现象、电气元件及各仪表是否完整完好、设备各螺丝是否有松动现象（尤其是刀具和运动旋转部件必须要每日检查），如果有发现问题着，要及时向上面汇报进行处理。

3、不可以对设备随意进行移动，要节约用电，禁止设备长时间的进行空运转。4、开机时，需检查设备确认没有安全隐患之后才允许开机，进行旋切工作。关机时要按照开机时的逆序操作停止各项控制系统，再进行关机。5、需要对机器进行定期保养维护，对滑动机构（如：滑块、滑轨）、进给丝杠、链条、各轴承、齿轮等所有运动、转动接触点要每日点检每周用润滑油或润滑脂保养一到两次。电动机要进行二级保养（半年保养一次），要保持电动机的清洁以及散热情况良好。

6、机器设备禁止放置其他物品，尤其是金属坚硬类物品，机器运行时禁止使用手清理刀具上的木屑。7、进行更换刀具或者维修的时候，必须挂上警示牌，操作时一定要做好安全防护措施，保证安全的情况下在进行操作，设备的刀具需要使用专用的打磨机进行打磨，注意刀口不可以磨烧，要保持刀口的直线度。8、下班前要断开设备的给分路的电源以及主控电源，之后对设备进行彻底的清扫打理，让设备不存在隐患。

综上所述，相信我们对操作者操作无卡数控旋切机有哪些注意事项有了一定的了解了，总之大家在操作

设备的时候最重要的还是安全为主，其次做好机器日常的检查以及维护工作。最后小编再次提醒大家在这个寒冷的疫情期间，大家一定要做好保暖防护措施。