

# 天津滨海新区维尔机械 Solidc 离心泵定制

产品名称	天津滨海新区维尔机械 Solidc 离心泵定制
公司名称	天津滨海新区维尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室
联系电话	13302038986 13302038986

## 产品详情

### 离心泵机械密封检修的误区

1、静环密封圈越紧越好静环密封圈基本处于静止状态，相对较紧密封效果会好些，但过紧也是有害的。

引起静环密封因过度变形，影响密封效果;

静环材质以石墨居多，一般较脆，过度受力极易引起碎裂;

安装、拆卸困难，Solidc 离心泵维修，极易损坏静环。

2、多级离心泵叶轮锁母越紧越好机械密封泄漏中，轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。

一般认为，轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧，其实导致轴间泄漏的因素较多，Solidc 离心泵，如轴间垫失效，偏移，轴间内有杂质，轴与轴套配合处有较大的形位误差，Solidc 离心泵报价，接触面破坏，轴上各部件间有间隙，轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。

锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效，相反适度锁紧锁母，使轴间垫始终保持一定的压缩弹性，在运转中锁母会自动适时锁紧，使轴间始终处于良好的密封状态。

离心泵在进行设计过程当中，主要依靠的就是它的叶轮叶片。我们知道叶轮在高速进行运行时，那么他

就会把里面的水带着一起来进行运动，那么水根据甩出来的力，就会不停的在进行运输。所以他采用的就是这样的一种工作原理，来进行设计的。

因此在进行立式离心泵选购时，它的整个叶轮叶片是非常重要的组成部分。可以说是整个核心部分，在进行选购时，主要就是看他核心部分的设计是否合理，在使用的材质上，是否达到标准。如果这两个方面都是非常满意的话，那么就可以对这个产品来进行购买。因此在进行选购时，一般来说，首先考虑的就是它的核心部件，然后再就是对他整个泵体材料的选择。

单级离心泵抽不上水的原因还有可能自吸高度超出了离心泵的有效自吸高度、常规的单级离心泵自吸高度均在3米以内、超出了该高度就应该改选自吸离心泵或者带真空辅助的高吸程自吸泵。

使用中的单级离心泵抽不上水的原因也有可能是泵腔、叶轮、底阀、管道等地方遭遇了杂物堵塞所致。

单级离心泵如果密封漏水也会导致离心泵抽不上水的现象出现。

新安装的离心泵抽不上水的原因还有可能是电机的转向不对、如果是转向不对需要断电停机之后重新调换任意两根电源线即可。

天津滨海新区维尔机械-Solidc 离心泵定制由天津滨海新区维尔机械设备有限公司提供。天津滨海新区维尔机械设备有限公司在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，维尔机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。