

# 无取向硅钢0.5\*1000\*C

产品名称	无取向硅钢0.5*1000*C
公司名称	上海宝谦实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:0.5*1000*C 材质:50AW470 产地/厂家:鞍钢
公司地址	中国 上海市杨浦区 逸仙路889号第一钢市8208室
联系电话	86 021 65429779 13818868510

## 产品详情

规格	0.5*1000*C	材质	50AW470
产地/厂家	鞍钢	工艺	冷轧
涂层种类	无	品名	无取向硅钢片

取向硅钢用途：军工和电子工业中的一种重要软磁材料，主要用作高频变压器、大功率磁放大器、脉冲发电机、通用的轭流圈、电感、储存和记忆元件、开关和控制元件、磁屏蔽以及在振动和辐射条件下工作的变压器。与其它材料如铁氧体和非晶材料相比，由于3%si---fe薄带具有高饱和磁感及高磁导率，可使铁芯变得很小。由于是冷轧带材，所以表面平整、同板差小、板形良好，加工性能好，可制成cd型、环型和矩型等各种形状和规格的铁芯，应用领域广，使用频率范围宽（50h—20kh）。无取向硅钢用途：热轧硅钢的用途：热轧电工钢主要用于一些小型电机,微电机,比如一些质量不高的洗衣机,排油烟机用电机,还有一些高规格的低效电机可以用到热轧450。冷轧无取向硅钢的用途：电机上使用的基本上无取向的硅钢。间隙式电机(水泵)主要使用冷轧无取向无涂层硅钢电焊机用电机分为直流电机，交流电机两种，直流电机可以使用无涂层的冷轧硅钢，交流电机主要使用有涂层的600无取向硅钢。空压机，气压泵用电机也可以使用无涂层的冷轧硅钢。小家电上使用的微特电机主要用无取向470。数控机床用电机主要使用的是470。空调压缩机用电机主要用600、800、1000、1300，主要看空调厂家的要求，一般牌号越高的空调质量也越高。冰箱用电机：高质量的用350，较高质量的用470，普通厂家主要用高等级的600(宝钢,中钢,浦项)。硅钢在电气化建设中占据极重要的位置，从某种意义上讲，一个国家的硅钢片用量的多少，可以衡量该国电气化的程度，所以从长远来看，电工钢是大有发展前途的。目前电工钢在朝着以冷代热，冷轧硅钢朝着高牌号低铁损，低牌号高磁感的方向发展。

另有大量资源未挂出详情来电咨询t:021-60523869、60523868联系人：李坤 18939908826联系人：罗淳馨