

CKD机械手示教器修理方法 CKD机器人手柄维修

产品名称	CKD机械手示教器修理方法 CKD机器人手柄维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

CKD机械手示教器修理方法 CKD机器人手柄维修 CKD机械手控制器修理 CKD机器人操作键盘修理
CKD机械手教导盒黑屏维修

如何判断换枪盘需要进行校准？

1. 通过肉眼观察换枪盘机械连接部位的磨损情况进行判断。
2. 机器人低速状态下耦合换枪盘，通过手触摸工具的方式，感受工具的振荡情况进行判断。

如何正确校准换枪盘？

首先，安装校准工具，具体步骤参考如下图示：

其次,通过校准工具自带的两颗定位销将停靠站浮动机构进行定位。

按照换枪盘示校步骤进行校准：

1. 慢慢调整机器人位置，对准工具端。
2. Z轴方向对准：外围使用直尺或类似工具通过目视方式检查。
3. XY平面的对齐：可使用塞尺帮助对齐。
4. 保存示教位置。

注意：校准后，必须将刚才插入的两颗定位销从浮动机构拔出。

维护保养注意事项

1. 换枪盘维护保养前，需先将工具脱放至停靠站,然后将机器人移动至维修位，切勿在换枪盘耦合状态下维护保养设备。
2. 换枪盘设备需关闭电源后，再进行相关维护保养工作。
3. 如果必须带电作业，如进行功能检查或故障查找，必须极其小心，并且只能使用耐电压的工具。
4. 佩戴防护工具，如：安全帽、防护手套、护目镜等。