

白云区龙归叉车证报考，白云区龙归焊工证报考，白云区高空考证报考

产品名称	白云区龙归叉车证报考，白云区龙归焊工证报考，白云区高空考证报考
公司名称	广州英杰职业教育咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号
联系电话	13925061914 13925061914

产品详情

电工证报考 焊工证报考 叉车培训考证 高空培训考证 高压培训考证

电焊工、低压电工、高空作业、叉车、行车、吊车、锅炉、电梯、压力容器、气瓶充装、安全管理、压力容器焊工、建筑焊工、建筑电工、塔吊司机、信号工等40多个工种

质监局考证类别：叉车司机（N2）起重电气及机械安装维修（Q1\Q2）起重指挥（Q3）桥门式起重机（Q4）门座式起重机（Q6）流动式起重机（Q8）电梯电气/机械安装维修（T1/T2）一二类锅炉（G1/G2）叉车起重及电梯各种特种设备安全管理员类（A3/A4/A8）

安监局考试类别：电焊工操作证 低压电工操作证 高压电工操作证
高空作业（登高安装、拆除、维护）操作证

不锈钢的焊接的常见的问题

1.什么是不锈钢和不锈钢耐酸钢？

答：金属材料中主加元素“铬”含量（还需加入镍、钼等其它元素），能使钢处于钝化状态、具有不锈钢特性的钢。耐酸钢则是指在酸、碱、盐等强腐蚀介质中耐蚀的钢。

3.为什么说焊接不锈钢有一定的工艺难度？

答：主要工艺难度是：

1 不锈钢材料热敏感性较强，在
450--850 温区内停留时间稍长，焊缝及热影响区耐腐蚀性能严重下降。

2 容易发生热裂纹。

3 保护不良，高温氧化严重。

4 线膨胀系数大，产生较大的焊接变形。