

烟囱彩绘标语烟囱美化冷却塔彩绘墙绘创意烟囱电厂烟囱彩绘装饰

产品名称	烟囱彩绘标语烟囱美化冷却塔彩绘墙绘创意烟囱电厂烟囱彩绘装饰
公司名称	上海领投广告传媒有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:烟囱彩绘装饰 类型:高空作业 产地:上海市
公司地址	上海市奉贤区岚丰路1150号6幢6206室
联系电话	18266682852

产品详情

领投传媒烟囱粉刷美化-技术专业刷调和漆两遍，分蓝，白二色，25米分6节，每节刷4.16米。50米烟囱维护安装包箍包箍用材50×5的扁铁，在地面应按照烟囱25段的周长和高度制作包箍和竖筋，安装到烟囱上应看起来等称，美观。安装时采用高空悬挂式作业，包箍的两端用16的螺丝紧固，螺丝必须拧的牢固。安装避雷系统安装避雷针2支，避雷线并接地。爬梯，包箍，避雷针，线防腐刷防锈漆两遍，每个结构死角涂刷到位。50米烟囱维护拆除包箍。采用高空悬挂式作业，抛弃时应注意，应扔在无人无物的空地上。安装包箍包箍用材50×5的扁铁，在地面应按照原烟囱10道包箍的位置周长和高度制作，并安装到原位。安装时采用高空悬挂式作业，包箍的两端用16的螺丝紧固，螺丝必须拧的牢。

施工工艺，现场技术手册等资料，将选择好的涂装涂料充分搅匀，充分搅拌熟化到规定时间开始涂装。若气温较低，应适当延长干燥时间，当手压无指纹时再进行下一道涂装。施工注意事项：混凝土涂装体系的施工应注意以下方面：为确保涂层质量，施工时，如遇风沙，雾天气时应停止防腐层的露天施工。当环境温度低于-10 高于40 或相对湿度高于80%时，不宜施工。涂料应存放在干燥，通风，阴凉处，严禁雨淋暴晒。涂装工艺：涂层结构要根据混凝土的结构和接近火源。涂装涂料体系性能及客户要求要求进行涂装。刷涂。辊涂等施工工艺。下一道涂料应在上一道涂料实干后涂装。工员职责：方项目经理指导下，对单位工程所划分的作业区段管理工作负责。位工程的质量检。 施工管理组织体系图实行带点控制考核制度。以总进度计划来指挥高度各方面和各个环节。各施工班级对项目部编制的施工计划要及时反馈工程进度情况，以利于统一指挥，统一安排。施工技术是保证工程质量优良的前提，在施工方案的指导下，提供技术，安全保证措施，强化全员的质量，安全意识。严格遵循施工规范，执行操作规程，依据相关的施工工艺技术方案来指导施工。编制科学的施工程序，以分层流水作业，合理交叉施工安全，文明，达到缩短工期的目的。依托本公司雄厚的施工技术和施工经验，调集精兵强将，认真做好各项准备工作，一定能保质，保量地完成该项目的施工任务。安全施工守则采用无脚手架，不停产的方法施工，实行严格监督和检查，及时解决存在的安全问。 安全，通过有效管理手段，计划节约工程成本17%。全目标：坚持“安全预防为主”的方针，保证一般事故频率小于1.5‰，工亡率为零，杜绝重大安全事故。明施工环保目标：强化施工现场科学化管理，施工满足环保要求，树立人文工程形象，创建市级文明工地。技进度目标：将本工程列为本企业专业科技示范工程，科技进步效益率达1.5‰。务目标：建立业主满足施工过程，同时对工程质量进行保证。正常的情况下完好率达90%，保质期为5年，质保金留5%，留3年。施工部署主要施工措施：无脚手高空悬挂作业施工。除锈

。筒涂刷，爬梯，护网，平台二底二面，烟囱色环刷一底一面。工主要材料：瓷漆（或氯磺化），环氧富锌，氯磺化聚乙烯，稀料。滚。

领投传媒烟囱粉刷美化-技术专业隐患。施工人员进场，技术工种必须持有相关单位颁发的中华人民共和国特种作业操作证。普通工种必须持有上岗证。施工队伍必须配有项目经理，技术员，质检员，安全员，安全由安全员专职负责，协调联系有关事宜。发包方，承揽方共同检查工程中的有关安全工作，预防事故的发生。承包方施工前，将邀请发包方监督部门介绍贵单位的各项安全操作规范和纪律制度，承揽方必须严格遵守，施工人员不得擅自进入发包方与施工任务无关的车间部门。发包方也应教育本厂职工不得进入承包方的危险作业禁区，以防发生意外事故。发包方尽量提供一切便于施工的作业条件，进入现场人员必须佩戴安全帽。登高作业的人员必须佩戴安全带，并挂在牢固的地点，安全带必须经检查合格后方准使。如果在涂刷时遇雨，应将钢结构进行围护，防止沾染尘土和水气，影响涂层的附着力。涂层作业气温应在5-38 之间为宜，当空气湿度大于85%时，或构件表面有结露时，不宜进行涂层作业。现在的新建烟囱越来越高，为了解决地面空气污染的问题，很多新建烟囱的高度已经开始比很多建筑物还要高，那么在这样的情况下，航标色就变得非常重要了。如果没有了航标色的话，那么飞机很可能在低空飞行时，就撞上了烟囱，造成非常严重的事故。那么如何刷航标色呢？我们一起来了解一下吧。首先，航标色的选材还是非常关键的。一定要注意在粉刷之前选择好的涂料品种。因为如果选择不好的涂料，那么过几年就褪色了的话，根本起不到必要的保护措施，而且多数情况。

储罐等钢结构刷带锈防锈底漆二遍储罐等钢结构防腐工程具体施工方法：炉架表面处理采用钢丝刷，铲刀或粗砂纸打磨除锈，但清洁度一定要达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T89规定的St3级。表面除锈处理的顺序一般为先内后外，先上后下。炉架，储罐等钢结构的施工及控制炉架，储罐等钢结构的防腐涂装施工主要采用刷涂，辊涂等方式进行，防腐施工的作业环境应该宽敞明亮，通风情况良好，必要时应具备防雨，防风设施。施工过程中要注意：，高空作业注意安全，要安置好必要的脚手架和脚手板。明显凹凸不平的焊缝应进行补焊与磨平处理，使之成为圆滑的面。对开孔，自由边缘，角隅等位置，要进行多遍涂刷，保证涂装涂层厚度达到设计要。将安全带，锁好挂好，否则不得上吊板工作。用吊板前，必须选择安全可靠的铆点，并且由专人验收，符合要求后方可使用。操作时，铆点处必须设专人看管。绳与建筑物棱角接触处必须加安全垫，以防摩擦，保护绳索。用频繁的大绳，吊板，安全锁，必须进行作业前的检查，发现异常（如断丝超过3根或离股）应立即停止使用。板及安全带，安全锁上的各产件，不得随意拆卸，以防不必要的事故发生。板作业者不准穿戴棉大衣和手套，风力超过四级不准上吊板作业。业所携带的物品，必须绑扎牢靠，以防掉落。大绳在搬运移动及存放过程中，严禁接触高温，明火，强酸和尖锐物品，应置于干燥通风的地方，并防止日晒雨淋。施工单位岗位责任制度及纪律要求：方施工人员进驻现场。