

河北泽诚编织耐油胶管耐高温低压软管耐腐蚀可定制挂车专用

产品名称	河北泽诚编织耐油胶管耐高温低压软管耐腐蚀可定制挂车专用
公司名称	河北泽诚管业有限公司
价格	8.90/米
规格参数	品牌:建光 型号:zc-jgsc1121 壁厚:3
公司地址	河北省沧州市河间市郭村乡刘庄村（注册地址）
联系电话	17370950992

产品详情

耐油管管壁的内外层均为耐油橡胶，胶管壁厚薄不均、钢丝织造过紧、过松或钢丝层数过少以及外层胶气密性差导致钢丝锈蚀等都会呈现胶管承受力下降，在管壁的单薄处呈现爆裂。如何辨别耐油管的好坏以及耐油管贮藏须知是什么

【如何辨别耐油管好坏】

大家都知道耐油管管壁的内外层均为耐油橡胶，中心为（2~4层）穿插编织线

- 1、胶管壁厚薄不均；
- 2、编织线织造过紧、过松或钢丝层数过少；
- 3、胶管加压后变形量（伸长、缩短或曲折的变形量）较大；
- 4、外层胶气密性差导致钢丝锈蚀；
- 5、内层胶密封性差而使高压油轻易地进入钢丝层
- 6、胶层与编织线层黏着力不足

【耐油管贮藏须知】

- 1、不可与腐蚀性的产品放在一起，而且要远离热源。
- 2、存放编织耐油管的库房，温度应当在0摄氏度到35摄氏度之间，注意通风，相对湿度应在80以下，而且避免胶管受阳光直射。

- 3、胶管尽可能在涣散形态下存放，普通对内径在76mm以下的胶管，可盘卷存放（但盘内径应不小于软管内径的15倍）。
- 4、胶管贮存时，应根据不同的品种规格区分放置，不要混淆堆放，并标示牌存取。
- 5、贮存区不得停放能发生臭氧的装置。如贡蒸汽灯，高电压电气装置，或其他能发生电火花或放电的装置。
- 6、为了防止胶管贮存时管体受压变形，堆垛不宜过高，普通垛高不该超越1.5m；普通每季度不少于一次。
- 7、应保证不受老鼠之类的动物的损伤。
- 8、应避免与尖利的硬物或地上设备接触。胶管在贮存时期，管体上严禁堆放重物，并防止外界挤压和受损。
- 9、胶管贮存时间不可以过长，时间过长，会造成老化现象。遵守先进先出的原则。胶管贮存时期，普通不应超过两年，并应做到先入库者先运用，以防因贮存过久而构成编织耐油胶管老化影响胶管质量。