

群吊 宇雕起重装备 群吊电动葫芦 价格

产品名称	群吊 宇雕起重装备 群吊电动葫芦 价格
公司名称	河北宇雕起重装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区团结北路88号
联系电话	13831286070

产品详情

建筑爬架葫芦的电机是主要的机件，随着起重行业的日益发展，产品的质量是分等级的。

不少人说道起重葫芦电机在长时间使用后就会出现烧毁，以下由宇雕小编为您揭晓建筑爬架葫芦烧毁的原因吧。

建筑爬架葫芦根据不同的使用环境可选择具备不同性能的设备，如焊接油罐时用的焊罐电动葫芦，遇见大的工程时需要多台共同使用时就需要群吊葫芦，当然不同性能的电动葫芦电机也有很大差异，但无论哪种电机，导致烧毁的原因基本相同，主要原因有，超载，短路等

随着技术的不断进步电机的体积越来越小，动力却越来越大，群吊电动葫芦，这就导致电机的热容量更加小，负荷能力更加弱

由于自动化水平的提高，在工作中更多的是频繁启动运行，制动载重，电机的保护装置更加严苛，即便如此，电机也更容易损坏。

河北宇雕在此提醒使用者，正式使用前需对设备进行空载试验，确保正常情况下方可投入使用，使用爬架葫芦切记不要超载。

爬架葫芦的维护

爬架葫芦的维护需要注意以下几点：

- 1· 片齿放置具有方向性，请在更换，维修时注意方向。
- 2· 电机维修，非专业人员禁止拆卸，以免破坏电机的防水性和齿轮啮合度。

3· 起重轮也叫承重轮，请在更换时要安装到位，以免晃动，对链条产生破坏。

4· 起重链条不建议拆卸，如拆卸后，请专业人员进行穿链，爬架葫芦对链条穿法有具体要求。

爬架葫芦是一种低速环链电动葫芦，一种轻小起重机械，它具有起吊速度慢，机体质量轻，机件硬度高，磨损小的特点，应用十分广泛。使用过程中，不少用户会遇到爬架葫芦电机发烫的现象，这不仅在一定程度上影响了电动葫芦的正常使用，稍有不慎还有引发重大安全事故，因此，遇到电机发烫要及时找出原因并处理。

- 1、查看爬架葫芦是否超载使用，超载是引起电机发烫的zui主要原因之一，长时间超载将大有可能烧毁电机，群吊电动葫芦 价格，出现重大安全事故。
- 2、电机轴承件是否损坏，电葫芦群吊，电机运行时轴承外圈允许温度不应超过95℃，如果超过这个值就是电机轴承温度过高，也称电机轴承发热。轴承发热是电机常见的故障之一。轻则使润滑脂稀释漏出，群吊，重则将轴承损坏。
- 3、电动机两端盖或轴承盖装配不良。
- 4、电源电压偏高，励磁电流增大，导致电机发热。
- 5、几乎有一半以上电机烧毁都是由于电机缺相运行引起的。
- 6、电机的不正常振动或噪音容易引起电机的发热。

如果您使用的爬架葫芦有电机发热的现象，应立即停止作业，并根据以上故障一一排查。

群吊-宇雕起重装备-群吊电动葫芦 价格由河北宇雕起重装备科技有限公司提供。河北宇雕起重装备科技有限公司位于河北省保定市清苑区团结北路88号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇雕起重装备在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。宇雕起重装备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宇雕起重装备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。