

天津小区门禁维修 夏远贺

产品名称	天津小区门禁维修 夏远贺
公司名称	天津市夏远贺科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区保山道保山北里1-2-603
联系电话	15022434474 15022434474

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市夏远贺科技有限公司

门禁系统常见故障及维修方法一。有效卡不能开门1。检查电控锁是否正常，检查电源或更换电控锁2。锁舌和门锁是否机械卡住，修理机械故障或更换零件3。检查控制板上的指示灯，检查控制板与模块之间的通信是否正常故障排除4。检查读卡器与模块之间的通信是否正常故障排除5。无论信息日关闭命令是否设置，通过软件调整打开时间6。操作员是初始化访问控制系统还是通过软件重新授权其他命令

2。访问控制通信不可用1。检查串行端口是否设置错误（确定使用的串行端口）2。检查门禁通信总线是否短路或断开（不包括通信线路的短路和断开）3。检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏（更换通讯芯片75148）4。RS485通讯卡损坏（更换RS485通讯卡）5。检查网线水晶头是否完好，网线是否贯通，ping门禁控制器地址。

指纹门禁系统故障解决方案

1.问：门禁机管理中进行操作时，指纹及密码数据都没有问题，但在读取门禁记录时却提示失败或中途出错，请问如何解决？

答：这种情况可能与数据线，或转换器，或计算机的COM口有关，这时你可以降低门禁机与计算机的通讯波特率，如设为19200或9600，再进行读取。

2.问：指纹门禁系统无法通过怎么办

答：如下的一些情况可能会导致有的员工难于使用或根本不能够使用指纹进行门禁管理：

一些手指上指纹被磨平；

手指上褶皱太多，经常变化；

手指上脱皮严重；

指纹无法识别的用户，可将该指纹删除再重新登记，或登记另一枚手指。这种用户在登记指纹时，需要选择使用质量较好的指纹(褶皱少、不起皮、指纹清晰)，尽量使手指接触指纹采集头面积大一些，登记完成后做一下比对测试；并建议多注册几枚备份手指。另外我们的门禁机为此提供了1：1比对方式和密码功能，可以设置这些员工使用1：1方式和密码进行门禁管理。

指纹门禁系统故障解决方案

1.问：门禁机通讯连接时出现"笛笛"的鸣叫声是什么原因？

答：使用RS-232通讯时如出现上述现象，则是计算机的波特率与考勤机的波特率设置不一致。

若是使用RS-485通讯，则可能是转换器通讯线的两根线接反了，或者是两根线粘在了一起。

2.问：门禁机打开后一直反复显示"请重按(离开)手指"，请问是什么问题?应如何解决？

答：出现这种问题的原因可能是：

使用久了，采集头表面变得不清洁，天津小区门禁维修，或有划痕，会使采集头误认为表面有按手指，而并不能通过，所以出现此问题。这种情况下可以使用不干胶胶布粘贴采集头表面的脏物。

指纹采集头的连线脱松或已松掉。

主板芯片坏了。

若是第后两项原因，则需要与供应商联系，申请保修。

于天津市南开区保山道保山北里1-2-603。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前夏远贺在安全防护产品项目合作中享有良好的声誉。夏远贺取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。夏远贺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。