

直流装置6RA70运行报F004故障处理维修

产品名称	直流装置6RA70运行报F004故障处理维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

直流装置6RA70运行报F004故障处理维修

F004什么原因引起

用户在使用过程中，经常会碰见6RA70直流调速器报警F004电源检测故障，复位不了。
故障原因:F004报警激活条件是三相进线电源电压偏低20%左右。三相电压检测由分压电阻送到运算比较放大器至CPU处理器判断信号的高低电平，激活报警代码。直流调速器烧可控硅快容保护器烧毁，上电运行就会显示F004代码,不能复位，电源取样信号开路，上电也会报警F004。CUD1控制板损坏也会报警激活

西门子6RA70启动就报警F004故障维修_西门子直流调速器维修-上海一擎电气有限公司。S

SIEMENS 直流调速器 6RA7018-6DV62-0 30A SIEMENS 直流调速器 6RA7025-6DV62-0 60A SIEMENS 直流调速器 6RA7028-6DV62-0 90A SIEMENS 直流调速器 6RA7031-6DV62-0 125A SIEMENS 直流调速器 6RA7075-6DV62-0 210A SIEMENS 直流调速器 6RA7078-6DV62-0 280A SIEMENS 直流调速器 6RA7081-6DV62-0 400A SIEMENS 直流调速器 6RA7085-6DV62-0 600A SIEMENS 直流调速器 6RA7087-6DV62-0 850A

西门子直流调速器，驱动器，控制器6RA70上海维修专家，
配件齐全，各种故障当天修复，欢迎送机现场维修，全国各地可提供上门服务。
西门子6RA70启动就报警F004故障维修，本司专业维修6RA70西门子直流调速，直流故障常见，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，F031,F005,F068,F052，F004，FO11,F042等故障维修。配件齐全，技术*，可上门维修