

# 三线六轴低平板半挂车13米高栏生产厂家

产品名称	三线六轴低平板半挂车13米高栏生产厂家
公司名称	山东宏冠车辆有限公司
价格	74000.00/辆
规格参数	品牌:齐鲁宏冠牌 产地:山东冠县 国家公告企业:3C认证企业
公司地址	冠县北环路东首
联系电话	18563517166 18563517166

## 产品详情

齐鲁宏冠牌GHG9402CCY仓栅式运输半挂车车厢底板到栅栏顶部的高度及对应总高度关系为:1800mm(3300,3400),2000mm(3500,3600),2200mm(3700,3800),2400mm(3900,4000),选装后组合灯样式。后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞,方管十字花后门,选装圆弧形前立柱,整车选装仓栅样式为二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,选装隐形锁杆,选装前部样式,选装大梁打孔结构。一,ABS:型号:HNABS-4S/2M;二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。后防:离地高度为480mm,断面为140mmX50mm。可从顶部装货,也可将锁条、边板全开,用叉车装托盘,甚至还可在煤炭运输中代替自卸车,原因是它的自重较低,而且当侧门全开后,门洞的宽度较大,可适用于各种工程机械的装载、卸货,这才是真正适合我们散户朋友使用的车厢。三线六轴低平板半挂车13米高栏生产厂家 若内燃机中的微粒或柴油中的微粒等杂质增多,将导致发动机功率减弱,出现异常磨损,损坏油泵、喷油器等部件,最终导致冷藏半挂车车辆无法正常工作或损坏。此外,油品质量不过关、硫含量较高时,还极易造成后处理系统DPF堵塞等损坏,并造成尾气排放超标。在DPF堵塞后,系统会发出提醒,车辆会直接限扭,严重情况下不能启动,需要停车进行DPF手动再生,如果DPF损坏了,更换费用也比较高。空气滤清器根据情况更换周期灵活空气滤清器需要根据17米5低平板半挂车自己的实际情况提前或推后更换,如果集装箱半挂车长时间跑高速,不需要进出复杂工况也可以根据维修手册建议更换,如果自卸式半挂车需要出入条件较差的地方,运输特殊物品,如木薯等,粉尘较多的货物,则需要缩短更换周期。