

# 不锈钢水磨拉丝机 云南水磨拉丝机 鼎砂机械质量保证

产品名称	不锈钢水磨拉丝机 云南水磨拉丝机 鼎砂机械质量保证
公司名称	金华市鼎砂机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1 号楼二层三层
联系电话	18868488911 18868488911

## 产品详情

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

砂光机生产厂家告诉你清胶小窍门

当我们使用的砂光机呈现一些问题时，比如砂带开裂。砂带开裂后的拼板胶会一点一点堆积，对砂光效果构成影响，自动水磨拉丝机，清理砂光机砂带大家懂得怎么操作吗？砂光机生产厂家交给你。

首先我们可以用塑料皮刮去掉表面，这种情况下一般用在为了减少经济成本，要求效果不是很高情况下选择的，因为很多时候，假设你不想换新的砂带，即使你去掉了表面的拼板胶，不锈钢水磨拉丝机，也会产生功率达不到要求的情况。对于功率要求较高的人来说，与其去进行清理，还不如直接花一百多块钱去买一条全新砂带，从价格上来说也不是特别贵，胶粘情况比较严重的话，砂带也失去了原有的效果。

所以，我们砂光机生产厂家也是建议大家去重新更换一条新的砂带，以保证您的生产工作顺利完成。

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍砂光机使用注意事项：

砂光机在运行当中砂盘、砂轮、砂带、抛光轮，随时都有与炸裂的可能，操作时必须佩戴眼镜、头盔面罩等相应的防护用具

机器在运行当中，手脚严禁触碰砂带、砂轮、磨头、抛光轮等

无有效防护的措施的机器不可使用

砂光时会产生大量的粉尘，要佩戴口罩使用

砂光设备要安装在干燥、通风、无阳光直射的地方

自动化砂光机使用时，要有配套的除尘设备，否则极易发生故障、损坏设备、影响生产。

带式砂光机有发现砂带跑偏时，应及时调节。

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

水磨砂光机是青岛砂光机的一种，我们大部分人应该对青岛砂光机都有些了解，云南水磨拉丝机，但是如果提到水磨砂光机应该还会有些陌生，所以今天小编为大家整理了一些关于水磨砂光机的相关介绍，主要来分析一下水磨砂光机在作业的工程中我们应该注意的事项。

首先水磨砂光机作业过程中，禁止进行调整，检修和清扫等作业，操作人员衣袖要扎紧，并禁绝戴手套。然后就是加工旧料前，有必要将铁钉，灰垢，冰雪等铲除后再上机加工。操作时要注意木材状况，遇到硬木，结疤残茬要恰当减慢推料进料，严禁手指按在结疤上操作，不锈钢输送式水磨拉丝机，以防木材跳动或弹起伤人。加工2米以上较长的木材时应两人操作，一人在上手送料，一人在下手接料，下手接料者有必要在木头跳过危险区后方准接料，接后禁绝猛拉。

不锈钢水磨拉丝机-云南水磨拉丝机-

鼎砂机械质量保证由金华市鼎砂机械有限公司提供。金华市鼎砂机械有限公司是浙江金华,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鼎砂机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鼎砂机械更加美好的未来。