

6SE6440-2UD41-6GA1单元板PMW坏维修

产品名称	6SE6440-2UD41-6GA1单元板PMW坏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6SE6440-2UD41-6GA1单元板PMW坏维修

德系440变频器常见故障举例：1.F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修；2.F0012温度信号不正常维修；3.F0022功率组件故障维修，代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修；4.模块烧维修，电源板坏维修，模块炸机维修，无输出维修；5.带电机不出力维修，电机抖动维修，操作面板无显示，指示灯都不亮，合闸跳闸维修，输出短路维修，输入短路维修，显示-----维修，显示横杠维修，故障消除不了，主板故障维修，模块炸维修，驱动板坏维修。

一是外观检查判断法。外观检查判断法是通过观察变频器操作面板的显示情况，来发现故障判断故障范围的一种方法。例如给西门子MM440变频器加上电后，观察操作面板是否有显示，是否有故障码显示，如果有显示说明供电电源及开关电源基本正常，如果上电后操作面板没有任何显示，说明故障原因在电源供应部分。另外当拆开变频器可以观察内部电路板中线路有没霉断、元件有没烧焦、烧糊的现象等，接插件有没松动、元件有没开焊等等，这些都是观察法要观察的内容。

二是仪器仪表检查法。仪器仪表检查法是西门子MM440变频器维修方法重要的一环，主要是通过仪器仪表对故障变频器中电路板上相关电气参数、元件参数进行检测，从而发现故障部位及故障元件的一种方法。通常所用的仪表有指针万用表、数字万用表、集成电路测试仪、示波器、信号发生器、稳压可调电源等等。通过上述仪器仪表来判断引发西门子MM440变频器故障的部位，先将故障压缩在某个部位，在对某个部位电路中电子元件进行仔细检查，终查出损坏的电子元件、查出导致故障的原因，采用一定的措施和方法把导致变频器故障的原因排除掉，如此就能把西门子MM440变频器维修好了。