

手板制作模型 凤岗手板模型 中制手板加工厂家

产品名称	手板制作模型 凤岗手板模型 中制手板加工厂家
公司名称	东莞市长安中制手板模型厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙创业路
联系电话	18046911898

产品详情

手板加工注意事项有哪些?

手板加工注意事项有哪些？大家好，随着社会的不断发展，东莞手板厂已经受到了各界较高的关注，特别是对于一二线城市的企业来说，十分重视手板的制作问题。但也看到有的企业缺乏现代理念，他们在定制加工上思想保守、做法守旧，与现代企业不相符。那么，现代企业进行产品开发需关注哪些重点环节呢？在业内人士看来，现代企业进行3D打印手板模型制作加工应关注以下几个重点环节。首先，找准手板加工公司。虽然提供手板的加工定制服务的公司较多，但是不同公司的综合实力、专业水平和行业名气不一样。其次，按照手板的功能合理加工和利用空间。现代手板与传统手板的区别是手板功能问题。调查发现，大多数现代手板按照功能要求，推出了结构手板、外观手板与结构手板等，通过功能化处理，大幅提高了3D打印手板模型制作利用率。后，后工艺处理。按照产品研发的风格和颜色基调等要求，进行后处理工艺。

手板模型的几种分类

手板模型的几种分类(1)手工艺手板模型：其主要工作量是用手工艺完结的。而根据所用设备的不同，又可分为激光快速成形(RP,RapidPrototyping)手板模型和加工中心(CNC)手板模型。B:CNC手板模型：主要是用加工中心出产出来的手板模型。CNC手板模型的优点体现在它能非常准确的反映图纸所表达信息，并且CNC手板模型表面质量高，特别在其完结表面喷涂和丝印后，乃至比开模具后出产出来的产品还要光彩照人。因此，CNC手板模型制作愈来愈成为手板模型制作的主流手板模型依照制作所用的资料分，可分为塑胶手

板模型和金属手板模型：(2)金属手板模型：其原资料为铝镁合金等金属资料，主要是一些产品的手板模型.比如笔记本电脑、单放机、MP3播放机、CD机等等。

怎样检验塑胶手板制作是否符合要求?塑胶手板就是在没有开模具的前提下，根据产品外观图纸或结构图纸先做出的一个或几个，用来检查外观或结构合理的功能样板。也有地方叫它为等比例模型、验证件、样件.也正因为要求与设计图比例与产品制作符合度极高,所以塑胶手板件的做工精度验收也比较严谨，通常用以下方法来检验塑胶手板件制作是否符合要求.1.适配:无装配困难、无法装配现象，符合图纸设计要求。2.特殊性能1)阻燃要求根据图纸要求符合阻燃，图纸无要求无需符合此项标准,阻燃检验（适用于硅胶、橡胶、塑料等手板件）取一小片手板样品（直径6cm左右），放入酒精灯上，样品点燃后移开酒精灯如6秒内火焰熄灭符合阻燃测试要求。2)附着力标准：符合图纸要求。图纸无要求无需符合此项标准，图纸有要求需符合以下标准，图纸特殊要求除外。烤漆工艺需测试符合百格测试要求（切口脱落面积小于10%）；4)喷漆喷油工艺工艺橡皮擦测试橡皮擦擦拭或软布测试无脱落；5)直接成型无表面处理工艺（如喷漆、丝印、烤漆）工艺无需测试。6)耐酒精标准：符合图纸要求，原则上图纸必须注明表面处理是否需耐酒精，如图纸没有此要求一律按耐酒精处理