

# 重庆立隆插件电容 立隆插件电容厂家 志浩电子

产品名称	重庆立隆插件电容 立隆插件电容厂家 志浩电子
公司名称	苏州志浩电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区开平路450号君悦国际2幢101室
联系电话	13338013373

## 产品详情

苏州志浩电子有限公司是一家专业从事主被动元器件的服务商，专业代理销售台湾立隆（LELON）与台湾亿光（EVERLIGHT）两大品牌全系列产品，主要用于消费电子，工控电子，通讯电子，汽车电子及电信网通设备等领域。

电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源。（1）电容器外壳膨胀或漏油。（2）套管破裂，发生闪络有火花。（3）电容器内部声音异常。（4）外壳温升高于55℃以上示温片脱落。

苏州志浩电子有限公司是一家专业从事主被动元器件的服务商，专业代理销售台湾立隆（LELON）与台湾亿光（EVERLIGHT）两大品牌全系列产品，主要用于消费电子，工控电子，通讯电子，汽车电子及电信网通设备等领域。

牛角电解电容又称导箔型电解电容器。一般只有体积比较大的电解电容器才会做成牛角型的。

### 牛脚型铝电解电容

焊针型电解电容器有优良的高频、超长寿命、高可靠性、高纹波电流特性。尺寸可变化应用：适用于工业级变频调速器、伺服控制、开关电源、PC机电源、工业电源。1.+85℃ ~ +105℃ 耐久性3~8年时

苏州志浩电子有限公司是一家专业从事主被动元器件的服务商，重庆立隆插件电容，专业代理销售台湾立隆（LELON）与台湾亿光（EVERLIGHT）两大品牌全系列产品，立隆插件电容厂家，主要用于消费电子，工控电子，通讯电子，立隆插件电容价格，汽车电子及电信网通设备等领域。

### 电容器的故障处理

电容器的断路器跳闸，而分路保险未断，应先对电容器放电三分钟后，再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常，则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后，可以试投；否则，应进一步对保护全面的通电试验。通过以上的检查、试验，若仍找不出原因，则需按制度办事，对电容器逐渐进行试验。未查明原因之前，不得试投。

重庆立隆插件电容-立隆插件电容厂家-志浩电子(推荐商家)由苏州志浩电子有限公司提供。苏州志浩电子有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！