

# 合肥地埋式一体化消防泵站案例材料单

产品名称	合肥地埋式一体化消防泵站案例材料单
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:19*6*3 型号:XBZ 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

合肥地埋式一体化消防泵站案例材料单

地埋式一体化消防泵站尺寸：19\*6\*3（含泵房：4\*6\*3）

消防泵：流量15L/S,扬程38M，功率11KW

稳压泵：流量1L/S,扬程38M，功率2.2KW

覆土0.8m，上方做绿化

配恒湿机1台，踏步楼梯1套，滑轨人孔1套、无动力通风管DN300，36V防爆灯和应急照明灯

合肥地埋式一体化消防泵站案例材料单

1.水箱材料:水箱为模块化,非一体成型,由不锈钢板及碳钢板分别模压后叠加而成。模压后四角需焊接,在消防时易发生锈蚀,锈蚀严重后钢板脱落,甚至发生焊缝开裂。采用油漆防腐法,易剥蚀断裂,水箱的承载力下降,严重影响使用寿命。采用镀锌板,在地下长期潮湿的环境,焊缝腐蚀严重,导致水箱漏水,影响消防安全。

4 管道:管道制作焊接后破坏镀锌层,造成锈蚀,导致管道跑、冒、滴、漏,影响消防安全。

5 螺栓:螺栓没进行镀锌处理,容易锈蚀脱落。导致水箱漏水,使土壤含水量升高产生沉降,影响周围建筑结构。采用镀锌螺栓,现场焊接用防锈漆常规防腐。在地下长期潮湿的环境,焊缝腐蚀严重,导致水箱漏水,影响消防安全。

6 爬梯:爬梯采用简单直梯安装,人员无法进入,检修和售后无法进行。

8 弯头:弯头没有镀锌等防腐,制作成设备后,水与碳钢直接接触,加快锈蚀。

9 爬梯设置:楼梯采用简单直梯安装,人员无法进入,检修和售后无法进行。

消防泵站采用不锈钢材质,耐腐蚀性强,使用寿命长。因泵站底部及底部的积水,对泵站产生较大浮力,导致泵站整体上浮,影响消防泵的正常运行。