

中亿水电维修资质专业办理

产品名称	中亿水电维修资质专业办理
公司名称	中亿国际资质认证（深圳）有限公司
价格	200.00/套
规格参数	服务品牌:中亿国际 服务地区:全国 服务时间:24H
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区华西二路1号A栋303（注册地址）
联系电话	13927403978

产品详情

水电维修资质办理，水电维修资质证书办理服务，水电维修资质专业办理!

电工系列常见的问题：

- 1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长，在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强，对接头的打线、绝缘及防潮处理不好，就会发生断路、短路等现象。预防技巧：线路尽量减少接头。如果必须接线，配电线路要打好接头，做好绝缘及防潮，有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒，电话线路与电视线路做法差不多。
- 2、做隐蔽处理的线路没有套管。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏，如果在该套管时不套或使用不适当的套管，施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤，会为您留下隐患。预防技巧：墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管，注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线，考虑到今后会长期处于受压状态，施工当中会受影响，所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线，而且要固定好，不让它移动。
- 3、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有：墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。预防技巧：在做好的隐蔽线路做上标记，避免被下道工序施工人员无意中破坏。
- 4、配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流，“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。配电线路电线的选用要注意它的额定电流。
- 5、各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管，使电视、电话的接收受到干扰。电视天线线路、电话线路分别走套管。
- 6、尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管，都是线路施工时应该注意的。水暖系列：常见问题有水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便，等等。

水管铺设的注意事项:

- 1、管道排列合理，铺设牢固，横平竖直，开关、阀门安装平整，使用灵活、方便。
- 2、隐蔽工程，先要验收后再封闭，一方面你知道做了多少，另一方面知道是怎样做的。例如开槽后槽内做没有做防水。做试压后(要求打到8个压)有无渗漏，出水是否通畅，水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密，这些隐蔽工程，不能出问题，出了问题，维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视，他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备，往往以通自来水来代替，质量难以保障，水管应选用优质产品如金德、皮尔萨。
- 3、厨房，卫生间要做防水，要做24小时闭水实验，不渗漏的可以不。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1.8米高。
- 4、卫生间的地面应该向地漏倾斜，使水能自己流入地漏，不积水。
- 5、洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方，左热右冷。
- 6、浴缸排水口应对准下水管口，并留检修孔，不贴墙地砖时下部重点水。(留备用磁砖3-5块)

在所有的装饰工程中，水电工程是至关重要的，而在预算时，所有公司的报价不含水电工程的费用，在实际的操作当中，按实际的工程量计算，所以有的客户在不了解报价的情况下，随意拆改水电，到结算水电时，才发现与自己所想象的差之甚远，引发双方的争执，而造成关系僵持，后面的工作很难继续下去。所以，在水电改造的工程中，应该有目的的去，能够保持原有的管线最好不动，按照设计师的设计去改动，这样您也做到了心中有数。